

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
TEMS TOKOZOTT MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓ KOMBINÁCIÓK 95 A-IG**

A készülék egy vezérlő kontaktorból (TR1F), egy termikus túláramvédelmi reléből (TR2HF), egy zöld BE, egy piros KI gombból és egy - két részből álló - műanyag, illetve acéllemez házból áll. A kontaktor műszaki paramétereit meghatározunk, hogy milyen teljesítményű motort lehet a kombinációval indítani. A termikus túláramvédelmi relével pontosan beállítható a védendő motor műszaki paramétereirehoz illeszkedő áramvédelmi szint. A BE/KI nyomógombokkal végezhető el a motor be- és kikapcsolása. Amennyiben a hőrelé működése miatt áll le a motor, akkor a visszakapcsolás előtt meg kell nyomni a KI gombot a reteszélés oldásához! A tokozat az egység mechanikai védelmét és az áramütés elleni védelmet biztosítja. A műanyag, illetve acéllemez ház egyszerűen a felületre szerelhető az alján lévő rögzítő furatok segítségével. A kábelbevezetését kiútható kábelnyílások segítik a tokozat oldalán és a hátlapon. A működtető kör elő van kábelezve, a kontaktor és a hőrelé össze van építve. A készülék a csatlakozó kábelek bekötése után működésre kész. A készülékeket el kell látni különzárlatvádelemmel!

A készülék üzembe helyezése

- Egy megfelelő csavarhúzó segítségével csavarja ki a műanyag ház tetejének rögzítő csavarjait, majd távolítsa el a fedelelt!
 - Törje ki a kábelbevezető nyílásokat a megfelelő helyen! Helyezzen bele a betápláló kábeleknek megfelelő tömszelencéket!
 - Erősítse fel a készüléket a kívánt helyre megfelelő méretű csavarokkal a doboz alján lévő furatok segítségével!
 - Vezesse be a műanyag házba a betápláló kábeleket a tömszelencéken át! Csupaszítsa meg a kábelvégeket a bekötéseknek megfelelően. Lássa el a sodrott vezeték-végeket érvéghüvelyel!
 - Közé be a betápláló kábel L1, L2, L3 fázisvezetőit a kontaktor L1, L2, L3 kapcsaiba!
 - Közé be a motort tápláló vezeték L1, L2, L3 fázisvezetőit a hőrelé T1, T2, T3 kapcsaiba!

Műszaki adatok (kontaktor)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PŘÍMÉ MOTOROVÉ SPOUŠTĚČE V KRABICI S TEPELNOU OCHRANOU (TEMS) DO 95A/AC-3

Jsou určeny na přímé spouštění trifázových asynchronních motorů s kotvou nakrátko zapojených do trojúhelníka. Souprava ovládacích prvků spouštěče je složena z těchto komponentů: stykač, tepelné nadproudové relé, ovládání tlačítka ON/OFF. Hodnotu proudu na tepelném nadproudovém relé je zapotřebí přesně nastavit podle štítkového údaje na spínaném motoru. Jednotlivé komponenty motorového spouštěče jsou přístupné po odmontování krytu skřínky motorového spouštěče. Řídící obvod motorového spouštěče je pospojován, je zapotřebí zapojit pouze silový obvod trifázového motoru. Jmenovité ovládací napětí motorového spouštěče je 400V/50Hz, skřínka obsahuje svorku na připojení ochranného vodiče. Stykač a tepelné nadproudové relé se nacházejí ve skřínce ve smontovaném stavu. Motorový spouštěč je zapotřebí opatřit externím ochranným prvkem proti zkratu (např. jističem, nožovou pojistkou). Skřínka výrobku je zhotovená z plastu (typy: TEMS1..., TEMS2...), resp. z oceli (typy: TEMS3...). Přívodní kabel se přivádí shora, zespodu anebo ze zadu do skřínky motorového spouštěče. V případě, když kvůli nadproudové relé vypne připojený motor, je zapotřebí stlačit nejdřív tlačítko OFF pro opětovnou aktivaci tepelné ochrany! Skřínka slouží na ochranu přístroje proti poškození a chrání uživatele proti úrazu elektrickým proudem. Plastový nebo ocelový kryt se přidělá na místo určení pomocí šroubů. Přivedení kabelu ulehčuje předem označené a předvrťtané otvory na spodní a zadní straně krytu.

Postup při uvedení do provozu

1. Pomocí šroubováku vyšroubujte šrouby krytu a odstraňte ochranný kryt!
 2. Vylomte předvrtnaté otvory pro přívod kabelu. Namontujte do otvoru přechodku vhodnou na přívodní kabel podle průměru.
 3. Namontujte přístroj na místo určení pomocí šroubů.
 4. Zapojte fáze přívodního kabelu (L1,L2,L3) do svorek stykače L1, L2, L3!
 5. Zapojte napájecí kabel motoru L1, L2, L3 do svorek tepelné nadprudové ochrany T1, T2, T3!
 6. Spodek plastové skřínky obsahuje svorkovnice PE sloužící na vzájemné přepojování vstupního a výstupního ochranného vodiče (vodiče PE). V případě použití motoru zapojeného do hvězdy, na vzájemné přepojení vstupního a výstupního neutrálního (N) vodiče je zapo-

třebí použít individuální svorkovnici, která nesmí být galvanicky přepojená se zabudovanou svorkovnicí PE!

7. Po zapojení přívodních vodičů natáhněte přechodku!
 8. Nasadte kryt přístroje a zatáhněte šrouby! Přístroj je připraven k použití

Upozornění

- Přístroj musí být napájený předepsaným ovládacím napětím!
 - Instalaci zařízení je nutno realizovat ve vypnutém stavu bez napětí!
 - Na kontrolu beznapěťového stavu vždy používejte fázovou zkoušecku anebo kontrolní multimetr!
 - Montáž musí provádět osoba s příslušnými elektrotechnickými kvalifikacemi při přísném dodržení předpisů BOZPP!

Technické parametry (stykač)

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

COMBINATII DE ÎNTRERUPĂTOARE DE PROTECȚIE PENTRU MOTOARE, MONTATE ÎN CARCASĂ, DE TIP TEMS, PENTRU CURENTI DE PÂNĂ LA 95 A

Sú určené na priame spúšťanie trojfázových asynchronných motorov s kotvou nakrátko zapojených do trojuholníka. Súprava ovládacích prvkov spúšťača pozostáva z komponentov: stykač, tepelné nadprúdové relé, ovládacie tlačidlo ON/OFF. Hodnotu prúdu na tepelnom nadprúdovom relé je potrebné presne nastaviť podľa štítkového údaja na spínanom motore. Jednotlivé komponenty motorového spúšťača sú prístupné po odmontovaní krytu skrinky motorového spúšťača. Riadiaci obvod motorového spúšťača je pospojovaný, je potrebné zapojiť iba silový obvod trojfázového motoru. Menovité ovládacie napätie motorového spúšťača je 400V/50Hz, skrinka obsahuje svorku na pripojenie ochranného vodiča. Stykač a tepelné nadprúdové relé sa nachádzajú v skrinke v zmontovanom stave. Motorový spúšťač je potrebné opatríť externým ochranným prvkom proti skratu (napr. ističom, nožovou poistkovou). Skrinka výrobku je vyhotovená z plastu (typy: TEMS1..., TEMS2...), resp. z ocele (typy: TEMS3...). Prívodné káble sa privádzajú zhora, zospodu ako aj zo zadu do skrinky motorového spúšťača. V prípade, keď kvôli nadprúdu tepelné nadprúdové relé vypne pripojený motor, je potrebné stlačiť najskôr tlačidlo OFF pre opäťovnú aktiváciu tepelnej ochrany! Skrinka slúži na ochranu prístroja voči poškodeniu a chráni používateľa voči úrazu elektrickým prúdom. Plastový alebo oceľový kryt je montovaný na miesto určenia pomocou skrutiek. Privedenie kábla uláhčujú dopredu označené a predvytŕtané otvory na spodnej a zadnej strane krytu.

Postup pri uvedení do prevádzky

1. Pomocou skrutkovača vyskrutkujte skrutky krytu a odstráňte ochranný kryt!
 2. Vylomte predvŕtané otvory pre privedenie kábla. Namontujte do otvoru prechodku vhodnú na privedený kábel podľa priemeru.
 3. Namontujte prístroj na miesto určenia pomocou skrutiek.
 4. Zapojte fázy prívodného kábla (L1,L2,L3) do svorkiek stykača L1, L2, L3!
 5. Zapojte napájací kábel motora L1, L2, L3 do svorkiek tepelnej nadprúdrovej ochrany T1, T2, T3!
 6. Spodok plastovej skrinky obsahuje svorkovnicu PE slúžiacu na vzájomné prepojenie vstupného a výstupného ochranného vodiča (vodiče PE). V prípade použitia motora zapojeného do hviezdy, na vzájomné prepojenie

Technické parametre (stykač)

ného a výstupného neutrálneho (N) vodiča je po-
é použiť individuálnu svorkovnicu, ktorá nesmie byť
nicky prepojená so zabudovanou svorkovnicou PE!

7. Po zapojení prívodných vodičov natiahnite prechodku!
 8. Nasadte kryt prístroja a zatiahnite skrutky! Prístroj je pripravený na použitie.

Upozornenie

- Prístroj musí byť napájaný predpísaným ovládacom nápäťom!
 - Inštalovanie zariadenia je nutné realizovať vo vypnutom stave bez napäťa!
 - Na kontrolu beznapäťového stavu vždy používajte fázovú skúšačku alebo kontrolný multimeter!
 - Montáž musí vykonať osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou pri prísnom dodržaní predpisov BOZPP!

Punerea în funcțiune a echipamentului

1. Desfaceți șuruburile de fixare a capacului carcasei cu ajutorul unei șurubelnițe potrivite, după care îndepărtați capacul!
 2. Decupați prin rupere, la locurile potrivite, orificiile de introducere a cablurilor! Introduceți în ele presetupele potrivite pentru cablurile de alimentare!
 3. Fixați echipamentul la locul dorit cu ajutorul unor șuruburi de dimensiuni corespunzătoare, ce se pot introduce în găurile practicate în partea inferioară a cutiei!
 4. Introduceți cablurile de alimentare în carcasa din plastic prin presetupele montate! Dezizolați capetele cablurilor în mod corespunzător conexiunii. Montați capete de sertizat pe capetele conductoarelor!
 5. Legați conductoarele corespunzătoare fazelor L1, L2, L3 în clemele L1, L2, L3 ale contactorului!
 6. Legați conductoarele fazelor cablului de alimentare a motorului L1, L2, L3 la clemele T1, T2, T3 ale releeului termic!
 7. Fixați conductoarele de pământare cu ajutorul șuruburilor aflate pe partea inferioară a cutiei! În cazul conexiunii cu 5 conductoare, fixarea conductoarelor de nul din furnitura echipamentului). În astfel de situații, legarea împreună a conductoarelor de pământare cu conductoarele de nul este INTERZISĂ!
 8. După aranjarea corespunzătoare a cablurilor, strângeți presetupele pentru a fixa corect cablurile! În cazul utilizării unei presetupe necorespunzătoare se poate altera gradul de protecție al echipamentului!
 9. Montați la loc capacul echipamentului și fixați-l cu ajutorul șuruburilor! Echipamentul este gata pentru funcționare.

Date tehnice (contactor)

NAVODILO ZA UPORABO TEMS MOTORSKA ZAŠČITNA STIKALA Z OHIŠJEM DO TIPA 95 A

Napravo sestavlja: en glavni kontaktor (TR1F), en pretokovni termični rele (TR2HF), zelena tipka VKLOP, rdeča tipka IZKLOP in ohišje, sestavljeno iz dveh delov iz umetne mase ozziroma jeklene pločevine. Tehnični parametri kontaktorja dolčajo, kako zmogljiv motor se lahko kombinira za zagon. S pretokovnim termičnim relejem se natančno nastavi nivo tokovne zaščite, ki se prilagaja tehničnim parametrom varovanega motorja. S tipkama za VKLOP in IZKLOP se motor vklopi in izklopi. Če se motor ustavi zaradi delovanja termo releja, je treba pred ponovnim vklopom pritisniti tipko IZKLOP za sprostitev zaskočnega zapaha! Ohišje zagotavlja mehansko zaščito cele enote in zaščito pred električnim udarom. Ohišje iz umetne mase ali jeklene pločevine je zasnovano tako, da omogoča preprosto montažo na površino s pomočjo pritrdilnih izvrtin, ki se nahajajo na spodnjem delu ohišja. Vpeljavo kablov omogočajo kabelske odprtine (lahko se izbijejo), ki se nahajajo ob strani in na zadnji strani ohišja. Kabli obratovalnega kroga so spredaj, kontaktor in termo rele sta povezana, vgrajena skupaj. Po vpeljavi priklopnih kablov je naprava pripravljena za delovanje. Napravo je potrebeni opremiti še z zunanjim zaščito za kratki stik!

Priprema aparata za pogon

1. S pomoću odgovarajućeg odvijača odvrnite vijke po-klopca plastičnog kućišta i skinite poklopac!
 2. Pripravite otvore za uvođenje kabela napajanja na od-govarajućim mjestima! Namjestite uvodnike za brtvlje-nje koji odgovaraju kabelima!
 3. Aparat pričvrstite na željeno mjesto kroz otvore na dnu kućišta vijcima odgovarajuće dimenzije!
 4. Uvedite kabele za napajanje u plastično kućište kroz uvodnike za brtvljenje! S krajeva im skinite izolaciju na odgovarajućoj duljini. Višežilne vodiče opremite za-vršnim čahurama!
 5. Fazne vodiče kabela L1, L2, L3 spojite u stezaljke sklopnika L1, L2, L3!
 6. Spojite fazne vodiče kabela motora L1, L2, L3 na st-ezaljke termičkog releja T1, T2, T3!
 7. Vodiče za uzemljenje spojite s pomoću vijaka u dnu ku-ćišta! U primjeru s pet vodiča nul-vodiče treba spojiti s

jednom izoliranom stezaljkom (nije dio aparata). U tom slučaju je ZABRANJENO spajanje uzemljenja s nul-vodičima!

- Nakon nameštanja kabela zategnite uvodnike, kako bi odgovarajuće držali kable! Stupanj zaštite aparata može se pogoršati, ukoliko primijenite neodgovarajuće uvodnike!
 - Vratite na kućište poklopac aparata i uvrstite ga s pomoću vijaka! Aparat je spremna za pogon.

Pozon

- Naprava treba biti priključena na odgovarajući nazivni napon! Prije montaže naprave naponske priključke trebate isključiti! Za provjeru beznaponskog stanja uvijek koristite odgovarajući voltmetar! Montiranje naprave smije izvoditi isključivo stručna osoba postupajući po važećim pravilima!

Tehnički parametri (sklopnik)

Priključitev aparata:

1. S pomočjo ustreznega izvijača odvijte pritridle vijake na vrhu ohišja iz umetne mase in odstranite pokrov!
 2. Na ustremem mestu izbijte odprtine za kable. Za vgradne kable namestite ustrezne kabelske uvodnike.
 3. Napravite pritridle z ustrezno velikimi vijaki s pomočjo izvrtili, ki se nahajajo na spodnjih strani ohišja, na želeno mesto!
 4. Kable, ki jih boste vstavili, napeljite skozi kabelske uvodnike. Gole konce žic kablov ustrezno pripravite za napeljavo. Za zaščito pred poškodbo zasukanih konic žičnatih vodnikov uporabite kabelski tulec (končnik)!
 5. Fazne vodnike napajalnega kabla L1, L2, L3 napeljite v sponke kontaktorja L1, L2, L3!
 6. V sponke termo releja napeljite fazne vodnike napajalne napetosti motorja L1, L2, L3!
 7. Ozemljitvene vodnike pritrjdite s pomočjo vijakov, ki se nahajajo na dnu omarice! V primeru previdne izvedbe

je ničelne vodnike potrebno pritrdirti z izolirno pritrdirilno sponko (ni del aparata). V tem primeru je PREPOVEDANO združiti ozemljitvene in ničelne vodnike!

8. Po ustrezni namestitvi kablov je potrebno kabelske uvodnike zategniti, da ustrezno obdajo kable! Ob uporabi neustreznega kabelskega uvodnika lahko pride do zmanjšane zaščite aparata.
 9. Položite pokrov aparata na mesto in ga pritrdite z vijaki. Naprava je pripravljena za delovanje.

Opozorilo!

- Napravo napaja ustrezna nazivna napetost! Pred vgradnjo naprave je potrebno napetostne vhode izklopiti! Zmeraj uporabljajte ustrezni instrument za merjenje napetosti, da se prepričate, da ne dele te pod napetostjo! Montažo naprave lahko opravi le strokovno usposobljena oseba ob upoštevanju splošnih predpisov!

Tehnični podatki (kontaktor)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU SKLOPOVI MOTORNIH ZAŠTITNIH SKLOPKI U KUĆIŠTU, TIPO TEMS, DO 95 A

SRB

PL

Aparat se sastoji iz jednog komandnog kontaktora (TR1F), jednog termičkog prekostrujnog zaštitnog releja (TR2HF), jednog zelenog ON, jednog crvenog OFF tastera i jednog dvodelnog plastičnog, ili čeličnog kućišta. Tehnički parametri kontaktora određuju snagu motora, koji može startovati ova kombinacija sklopki. Termičkim prekostrujnim relejem se može tačno podesiti nivo strujne zaštite, prilagođeno tehničkim parametrima šticienog motora. Tasterima BE/KI (ON/OFF) se vrši u – i isključivanje motora. Ukoliko se zaustavi motor usled dejstva termičkog releja, onda pre ponovnog starta treba pritisnuti taster KI (OFF) radi deblokade! Kućište štiti modul od mehaničkih oštećenja i služi za zaštitu od strujnog udara. Plastično ili, čelično kućište se jednostavno montira na površinu pomoću bušenih rupa na svojoj poledini. Uvođenje kablova olakšaju oslabljeni poklopac na otvorima za kablove na bočnim stranama i na poledini kućišta. Upravljačko logički deo je unapred šemiran, a kontaktor i termički relj su montirani u zajednički kompaktni modul. Nakon uvezivanja priključnih kablova je aparat spremjan za rad. Aparat treba snabdjeti sa spoljnom zaštitom od kratkih spojeva!

Puštanje u pogon aparata

1. Pomoću pogodnog odvrtca (šrafcigera) odvrnute vijke iz poklopca, potom odstranite poklopac!
2. Izlomite oslabljene poklopce uvida kablova! Umetnite zaptivne uvodnice potrebnog preseka shodno preseku napojnih kablova!
3. Pričvrstite aparat na željeno mesto odgovarajućim vijcima pomoću bušotine na dnu kućišta!
4. Uvezite kablove u plastično kućište preko zaptivnih uvodnica! Ogulite krajeve kablova za povezivanje. Opskrbite použene krajeve kablova završnom čarom!
5. Uvedite fazne provodnike L1, L2, L3 u L1, L2, L3 stezaljke kontaktora!
6. Uvedite fazne provodnike L1, L2, L3 u T1, T2, T3 stezaljke termičkog reljeva!
7. Uvedite zaštitne provodnike pomoću vijaka na dnu kućišta! U slučaju petožilnog priključenja neutralne provodnike treba priključiti u izolovanu priključnu

stezaljku (nije u sastavu aparat). U takvim slučajevima **zabranjeno** je spajanje zaštitnog i neutralnog provodnika!

8. Nakon odgovarajućeg smeštaja provodnika stegnite zaptivne uvodnice, da potpuno obuhvataju kablove! U slučaju primene neodgovarajuće zaptivne uvodnice se može pogoršati stepen mehaničke zaštite aparata u toku upotrebe!
9. Vratite poklopac na aparat u učvrstite ga pomoću priloženih vijaka! Aparat je spremjan za rad.

Pažnja!

- Aparat napajati odgovarajućim napaonom! Pre ugradnje aparata naponske priključke treba isključiti/razvezati! Uvek koristiti odgovarajući voltmeter za kontrolu beznaponskog stanja! Aparat sme montirati samo stručno lice primenjujući aktuelne propise njegovog instaliranja!**

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWY WYŁĄCZNIKÓW DO 95 A DO OCHRONY SILNIKÓW TYPU TEMS

Urządzenie składa się ze sterującego stykznika (TR1F), termicznego przekaźnika przeciążeniowego (TR2HF), przycisków: ON koloru zielonego i OFF koloru czerwonego, oraz obudowy składającej się z 2-ch części (z tworzywa sztucznego i blachy stalowej). Parametry techniczne stykznika określają maks. moc silnika, do rozruchu którego dany zestaw może być wykorzystany. Za pomocą termicznego przekaźnika przeciążeniowego można dokładnie nastawić poziom ochrony prądowej, odpowiadający parametrom technicznym zabezpieczonego silnika. Przyciski ON i OFF służą do włączania i wyłączania silnika. Jeżeli silnik jest wyłączony z powodu zadziałania przekaźnika termicznego, to przed ponownym załączaniem należy nacisnąć przycisk OFF, aby zwolnić blokadę. Obudowę zapewnia ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed porażeniem prądem. Obudowę plastikową i z blachy stalowej można w prosty sposób przyzmocować do powierzchni montażowej za pomocą mocujących otworów znajdujących się na dnie. Do wprowadzenia kabli służą wybijalne otwory z boku obudowy i na jej tylnej ściance. Układ sterujący jest wstępnie okablowany, a przekaźnik termiczny jest zmontowany ze stykznikiem. Po podłączeniu przyłączy urządzenie jest gotowe do pracy. Urządzenie należy zaopatrzyć w zewnętrzną ochronę przeciwzwarciorową.

Uruchomienie urządzenia

1. Odpowiednim śrubokrętem odkręcić śruby mocujące pokrywę obudowy plastikowej i zdjąć pokrywę.
2. Wyłamać w odpowiednim miejscu zaślepki otworów do wprowadzenia kabli i włożyć dławnice o wymiarze odpowiadającym kablom podłączeniowym.
3. Przymocować urządzenie na wybranym miejscu śrubami odpowiednich wymiarów, przez otwory w dniu obudowy.
4. Poprzez dławnice wprowadzić do wnętrza obudowy plastikowej kable podłączeniowe. Usunąć izolację z końca kabli zgodnie z ich podłączaniem. Na końce przewodów skręcanych nałożyć tulejki kablowe.
5. Podłączyć przewody fazowe L1, L2, L3 kabla zasilającego do zacisków L1, L2, L3 stykznika.
6. Podłączyć przewody fazowe L1, L2, L3 kabla zasilającego silnik do zacisków T1, T2, T3 przekaźnika termicznego.
7. Przymocować przewody uziemiające za pomocą śrub umieszczonej na dnie obudowy. W przypadku sieci 5-przewodowej przewody zerowe należy mocować za pomocą izolowanego zacisku (nie stanowi części urządzenia). W takim przypadku zabrania się zepsalania przewodu uziemiającego z przewodem zerowym.
8. Po odpowiednim ułożeniu kabli zacisnąć dławnice, aby szczelnie otaczały kable. W razie użycia dławnic nieodpowiednich wymiarów ochronność urządzenia może ulec pogorszeniu.
9. Nałożyć z powrotem pokrywę urządzenia i przymocować ją śrubami. Teraz urządzenie jest gotowe do pracy.

Dane techniczne (stykznika)

		Znamionowy prąd	9 A	12 A	18 A	25 A	32 A	40 A	50 A	50 A	63 A	80 A	95 A
Nazivna struja		Znamionowy prąd pracy (A)	380/400 V	8,5	11,5	15,5	22	30	37	44	60	72,5	85
Nazivna pogonska struja (A)			660 V	6,6	8,9	12	18	21,3	34,6	39	42	49	49
Nazivna termička struja (A)		Znamionowy prąd termiczny (A)	380/400 V	25	25	32	40	50	60	80	80	80	125
Ukljupna trofazna motorna snaga (kavezni motor) kW AC3		Maks. przełączalna moc silnika 3-fazowego (silnik klatkowy) kW AC3	220 V	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	25
			380/400 V	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45
			660 V	5,5	7,5	10	15	18,5	30	33	37	45	55
Mehanički životni vek (10^4 sp)		Trwałość mechaniczna (cykl, 10 ⁴)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Električni životni vek (10^4 sp)		Trwałość łączeniowa (cykl, 10 ⁴)	100	100	80	80	80	60	60	60	60	60	60
Pomoćni kontakt	Nazivna. termička str (A)	Styk	Znam. prąd termiczny (A)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Komandna snaga	pomocniczy	AC-15	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
			DC-13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Uwaga:

Urządzenie podłączyć na odpowiednie napięcie zasilania! Przed instalowaniem urządzenia należy wyłączyć wejścia napięciowe!

Zawsze używać odpowiedni miernik napięcia do sprawdzenia stanu beznapięciowego!

Montaż urządzenia może być wykonany tylko przez uprawnionego elektryka, przy przestrzeganiu odnośnych przepisów dot. instalacji elektrycznych!

Műszaki adatok / Tehnički podaci / Tehnični podatki / Tehnički parametri / Technické parametre / Technické parametry / Date technice
 / Dane techniczne

Névleges szigetelési feszültség / Nazivni izolacioni napon / Nazivna izolacijska napetost /

Nazivni izolacijski napon / Menovitá izolačné napätie / Jmenovité izolační napětí / Tensiunea nominală de izolație / Znamionowe napięcie izolacyjne: **660 V, 50 Hz**

Névleges feszültség / Nazivni napon / Nazivna napetost / Nazivni napon / Menovité ovládacie napäťie / Jmenovité ovládací napětí / Tensiunea nominală / Znamionowe napięcie: **400 V, 50 Hz**


Névleges üzemő hőmérséklet / Nazivna pogonska temperatura / Nazivno obratovalno temperaturno območje /

Nazivna pogonska temperatura / Ménovitá prevádzková teplota / Jmenovitá provozná teplota / Temperatura nominală de lucru / Znamionowa temperatura pracy: **0 °C ... +55 °C**


Védeťtségi fokozata / Stepenn zaštite / Stupanj zaštitne / Stupeň ochrany krytom / Stupeň ochrany krytím / Grad de protecție / Stopień ochrony: **IP 55**

A kombináció elem / Elementi sklopova (kombinacija) / Deli, elementi kombinacije / Elementi kombinacije / Komponenty motorovo-
 spúšťača / Komponenty motorového spouštěče / Elementele combinatiei / Elementy zestawu


Tracon kód Tracon šifra Tracon šifra Tracon šifra Obj. číslo Obj. číslo Cod Tracon Kod Tracon	Kontaktor típusa Tip kontaktora Tip kontaktora Tip sklopnika Typ stykače Typ stykače Tipul contactorului Typ styznika	Túláramvédelmi relé típusa Tip releja prekostruje zaštitu Tip pretokovnega releja Tip releja za nadstr. Zaštitu Typ tepelného nadprúdového relé Typ tepelného nadproudového relé Tipul releului de protecție la supracurent Typ prekaźnika nadprądowego	Előtét biztosító (aM) Predspojeni osigurač (aM) Varovalo podlezja (aM) Osigurač (aM) Predradená poistka (aM) Předrážená pojistka (aM) Siguranța din amonte (aM) Bezpiecznik poprzeczajacy (aM)
TEMS1-091	TR1F0910V7	TR2HF1308 (2,5 – 4 A)	6 A
TEMS1-092	TR1F0910V7	TR2HF1310 (4 – 6 A)	10 A
TEMS1-093	TR1F0910V7	TR2HF1312 (5,5 – 8 A)	10 A
TEMS1-094	TR1F0910V7	TR2HF1314 (7 – 10 A)	16 A
TEMS1-121	TR1F1210V7	TR2HF1316 (9 – 13 A)	16 A
TEMS1-181	TR1F1810V7	TR2HF1321 (12 – 18 A)	20 A
TEMS2-251	TR1F2510V7	TR2HF1322 (17 – 25 A)	25 A
TEMS2-321	TR1F3210V7	TR2HF2353 (23 – 32 A)	40 A
TEMS3-401	TR1F4011V7	TR2HF3355 (30 – 40 A)	40 A
TEMS3-501	TR1F5011V7	TR2HF3357 (37 – 50 A)	63 A
TEMS3-651	TR1F6511V7	TR2HF3359 (48 – 65 A)	80 A
TEMS3-801	TR1F8011V7	TR2HF3363 (63 – 80 A)	80 A
TEMS3-951	TR1F9511V7	TR2HF3365 (80 – 93 A)	100 A



TEMS1



TEMS2



TEMS3

Csatlakozókapcsok jelölése - Vezérlési rajz / Označení svorek stykače a konfigurace kontaktů / Označenie svoriek stykača a konfigurácia kontaktov / Označávanie strelaljki - Shema upravljanja / Označevanje priključnih sponk - Vodilna shema / Označávanie strelaljki - Principijska šema / Simbolizarea clemelor de conectare / Oznakowanie zacisków – schemat sterowania:

