

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS DTT – 5 DETEKTÁLÓ MULTIMÉTER

1., Leírás

A DTT-5 típusú detektáló multiméter képes mérni egy háromfázisú hálózat áram, feszültség és frekvencia értékeit. Arra tervezétek, hogy megtalálja és jelezze a fenyegető mechanikai és elektronikai hibákat háromfázisú motorokban. A detektáló multiméter technológiának köszönhetően lehetőség nyílik egy olyan megbízható rendszerek előrejelzésére, melynél az esetleges hibák meghozza a bekövetkezés előtti őszleljük és kijavításuk, elősegítve a termékenységet a minőségi termelésben. Ezzel a műszerrel lehetőség nyílik a karbantartási és javítási költségek minimalizálására, valamint a gépek és berendezések élettartamának meghosszabbítására.

Példa néhány elektronikus és mechanikus meghibásodásra, amelyet a DTT-5 típusú detektáló multiméter kimutatni képes:

- Csapágyproblémák;
- Kiegyszínűszemlézési hibák;
- Kiegynézőtelen terhelésből adódó hibák;
- Rotor és sztatór hiba;
- Kiegyszínűszemlézési teljesítmény hibák;
- Szivattyú, kompresszor, hajtómű, ventilátor hibák.

A készülék a mért min./max. áramérőket rögzíti a készülék a memoriájába, és kívánság szerint megjeleníti azokat. Ezen felül a műszer rendelkezik állítható alsó/felső áram- és feszültségvédelmi szinttel, állítható időköleslettel, valamint a kimeneten a riasztásokhoz prioritás beállítási lehetőséggel. A tápfeszültség, a mérésök és a relé kimenetek csatlakoztatása a hálózalon elhelyezett dugaszolható sorkapcsokon keresztül történik. A készülék rögzítése kapcsolótáblába illetve panelbe építve lehetséges. A készülék 96x96 mm méretű műanyagházból építik.

2., Beállítás

A tápfeszültség, a mérésök és a relé kimenetek csatlakoztatását a mellékelt kapcsolási ábra alapján kell elvégezni. A csatlakoztatások végrehajtása után feszültség alá helyezhetjük a készüléket. Rövid idő elteltével a műszer egy rendszer felismerési folyamatot indít el, mely során adatokat gyűjt a hálózatról, amelyet eltárol a memoriában. Elközben a készülék a hálózat mérő pillanatnyi paramétereit folyamatosan jeleníti meg a kijelzőn. A csatlakozó vezetékeket át kell fűzni a ferrityírúnak az ábrán jelölt módon az elektromágneses zavarok kiszűrése érdekében.

a., Áramváltó áttételi arány (ctr) beállítás:

Nyomjuk meg a SET gombot, a CTRés ENTER felirat fog megjelenni az alsó kijelzőn. Nyomjuk meg újra a SET gombot. A legalsó kijelző fogja mutatni a CTR értékét, mely alapsetben 5. Az UP és DOWN gombokkal tudjuk beállítani a kívánt értéket. Az ENTER gomb ismételt lenyomásával a beállított értéket elmenthetjük a memoriából.

Az UP gombokkal lapozzunk addig, míg az ESC felirat meg nem jelenik az alsó kijelzőn. Nyomjuk meg az ENTER gombot, melyivel kilépünk a beállításokból. Rövid idő után a készülék kijelzőjén megjelenik a mért pillanatnyi áram, feszültség és frekvencia érték.

b., Felső feszültségszint beállítás:

Nyomjuk meg az ENTER gombot. Az UP gombokkal lapozzunk addig, amíg az

UUl SET felirat látszik a kijelzőn. Nyomjuk meg ismét az **ENTER** gombot, amíg az alsó kijelzőn meg jelenik az **Over Voltage Limit** felirat. A kívánt érték beállítása után az értéket rögzíthetjük a memoriába az **ENTER** gombbal. Az UP gombokkal lapozzunk addig, míg az ESC felirat meg nem jelenik az alsó kijelzőn. Nyomjuk meg az **ENTER** gombot, melyivel kilépünk a beállításokból. Rövid idő után a készülék kijelzőjén megjelenik a mért pillanatnyi áram, feszültség és frekvencia érték.

c., Alsó feszültségszint beállítás:

Nyomjuk meg az **ENTER** gombot. Az UP gombokkal lapozzunk addig, amíg az **UdL SET** felirat látszik a kijelzőn. Nyomjuk meg ismét az **ENTER** gombot, amíg az alsó kijelzőn meg jelenik az **Under Voltage Limit** felirat. A kívánt érték beállítása után az értéket a memoriában rögzíthetjük az **ENTER** gombbal. Az UP gombokkal lapozzunk addig, míg az ESC felirat meg nem jelenik az alsó kijelzőn. Nyomjuk meg ismét az **ENTER** gombot, melyivel kilépünk a beállításokból.

Rövid idő után a készülék kijelzőjén megjelenik a mért pillanatnyi áram, feszültség és frekvencia érték.

d., Túláramvédelem szint beállítás:

Nyomjuk meg az **ENTER** gombot. Az UP gombokkal lapozzunk addig, amíg a **IuL SET** felirat látszik a kijelzőn. Nyomjuk meg ismét az **ENTER** gombot, amíg az alsó kijelzőn meg nem jelenik az **Over Current Limit** felirat. A kívánt érték beállítása után az értéket elmenthetjük az **ENTER** gombbal. Az UP gombokkal lapozzunk addig, míg az ESC felirat meg nem jelenik az alsó kijelzőn. Nyomjuk meg az **ENTER** gombot, melyivel kilépünk a beállításokból. Rövid idő után a készülék kijelzőjén megjelenik a mért pillanatnyi áram, feszültség és frekvencia érték.

e., Áramcsökkenés védelmi szint beállítás:

Nyomjuk meg az **ENTER** gombot. Tartsuk ezután lenyomva az UP gombot mindaddig, amíg a **DEt SET** felirat jelenik meg a kijelzőn. Az **ENTER** gomb ismételt lenyomásával az alsó kijelző fogja mutatni az időkölesletettségi értéket mindenkorral. Ez a kívánt érték beállításához az UP és DOWN gombokat, a kívánt érték rögzítéséhez az **ENTER** gombot nyomjuk meg. Az UP gombokkal lapozzunk addig, amíg az ESC felirat meg jelenik az alsó kijelzőn. Nyomjuk meg az **ENTER** gombot a kilépéshez. Rövid idő után a készülék kijelzőjén megjelenik a mért pillanatnyi áram, feszültség és frekvencia érték. A beállított időkölesletettségi áram/feszültségi hiba bekövetkezése esetén fog aktiválódni, mikor a relé bekapcsol.

f., Időkölesletettségi beállítás:

Nyomjuk meg az **ENTER** gombot. Tartsuk ezután lenyomva az UP gombot mindaddig, amíg a **rDEt SET** felirat jelenik meg a kijelzőn. Az **ENTER** gomb ismételt lenyomásával az alsó kijelző fogja mutatni az időkölesletettségi értéket mindenkorral. Ez a kívánt érték beállításához az UP és DOWN gombokat, a kívánt érték rögzítéséhez az **ENTER** gombot nyomjuk meg. Az UP gombokkal lapozzunk addig, amíg az ESC felirat meg jelenik az alsó kijelzőn. Nyomjuk meg az **ENTER** gombot a kilépéshez. Rövid idő után a készülék kijelzőjén megjelenik a mért pillanatnyi áram, feszültség és frekvencia érték. A beállított időkölesletettségi áram/feszültségi hiba bekövetkezése esetén fog aktiválódni, mikor a relé bekapcsol.

g., Üzemmod törles/frissítés:

Nyomjuk meg az **ENTER** gombot. Az UP gombokkal lépjünk mindaddig, amíg a **rSP UPP** és **SET** felirat jelenik meg a kijelzőn. Nyomjuk meg az **ENTER** gomb ismét, melyel belépünk az almenübe. A **L** LED kigylulladása jelzi a bal oldalon a beállítás aktív állapotát. **Reset** esetén állításuk az első értéket **rSA** (reset aktív), a másodikat **UPP** (update passzív), majd nyomjuk meg az **ENTER** gombot, ezáltal a készülék törli a hálózatról elmentett adatokat.

Update esetén állításuk az első értéket **rSt** (reset passzív), a másodikat **UPA** (update aktív), majd nyomjuk meg az **ENTER** gombot, ezáltal a készülék adatfrissítést hajt végre. A kívánt beállítások elvégzése után tartsuk az UP gombokat, míg az alsó kijelzőn az ESC felirat meg nem jelenik az alsó LED-en. Az **ENTER** gomb ismételt megnyomásával kiléphetünk a menüből és a műszer mutatja az utolsó mért értéket.

Reset parancs: akkor kell használni, ha a rendszerben valamilyen lényeges váltás történik. A **Reset** használatával törlői tudjuk az összes eddig elmentett adatot a hálózatról és akkor átlép tanuló módba és újra leteszi a hálózatot a készülék (**st1 - st4 - ig**) és elmenti az új értékeket.

Update parancs: Az **Update** parancs aktiválódott (st5), akkor a rendszerhez tartozó adatokat érzékelni és összegyűjti majd a készülék visszatér normál üzemmódba (st4) és mutatja a hálózat mért értékét.

h., Relékimenet programozása:

Nyomja meg az **ENTER** gombot. Tartsa nyomva az UP gombot, amíg a felső kijelzőn a **L**, az alsó kijelzőn a **SET** felirat jelenik meg. Ezután nyomja meg az **ENTER** gombot újra, a **L** LED világítása jelzi, hogy a relé kimenet programozása üzemmódban van. Az UP és a DOWN gombok alkalmazásával jelölhető ki ezután az alábbiakban leírt esetekben a relé kimenet aktiv vagy passzív állapota

Amikor a Cur szöveg jelenik meg a középső kijelzőn, nyomjuk meg az **ENTER** gombot. A **Pass** vagy az **Act** szöveg lesz látható a középső kijelzőn. Ha a **Pass** opciót választjuk ki, akkor az érintett relé kimenet soha nem fog működni áramláson. Ha a **Act** opciót választjuk ki, akkor az érintett relé kimenet soha nem fog működni fejlődési határon. Ha a **Pass** opciót választjuk ki, akkor a relé kimenet feszültséghibára. Ha a **Act** opciót választjuk ki, akkor a relé kimenet feszültséghibára esetén aktiválódni fog. A kívánt opciót elmentéséhez nyomjuk meg az **ENTER** gombot.

Amikor az **UL** szöveg látszik a középső kijelzőn, akkor nyomjuk meg az **ENTER** gombot. Az UP gombokkal lapozzunk addig, amíg az **UDL SET** felirat látszik a kijelzőn. Nyomjuk meg ismét az **ENTER** gombot, amíg az alsó kijelzőn meg jelenik az **Under Voltage Limit** felirat. A kívánt érték beállítása után az értéket a memoriában rögzíthetjük az **ENTER** gombbal. Az UP gombokkal lapozzunk addig, míg az ESC felirat meg nem jelenik az alsó kijelzőn. Nyomjuk meg ismét az **ENTER** gombot, melyivel kilépünk a beállításokból.

Rövid idő után a készülék kijelzőjén megjelenik a mért pillanatnyi áram, feszültség és frekvencia érték.

i., „Lod” – ha a hálózat túlerhelt vagy WATCH LOAD (terhelésfigyelő) riasztás van, akkor a készülék relé kimenete aktiválódni fog.

ii., „Lin” – ha a hálózatban valamilyen elektronikai hiba lép fel, vagy WATCH LINE (hálózatfigyelő) riasztás van, akkor a készülék relé kimenete aktiválódni fog.

iii., „En1” – ha a hálózatnak kezdeti hibája van, vagy a készülék PERFORM MAINTENANCE (fentartás működés) figyelmezetést ad, akkor a készülék relé kimenete aktiválódni fog.

iv., „En2” – ha a rendszernek javítható hibája van, vagy a készülék STOP (leállítás) figyelmezetést ad, akkor a készülék relé kimenete aktiválódni fog.

A kívánt beállítások elvégzése után nyomjuk meg az UP vagy DOWN gombot és léptessük addig, amíg az ESC szöveg jelenik meg a középső kijelzőn. Nyomjuk meg az **ENTER** gombot, ezáltal a készülék vissza fog lépni a főmenübe. Nyomjuk meg az UP vagy DOWN gombot és léptessük addig, amíg az ESC szöveg olvasható az alsó kijelzőn. Nyomjuk meg az **ENTER** gombot, ekkor a készülék visszatér a fő programmenübe, ahol az utolsó mért elvégezte.

3., Áramérők leolvasás

A három fázis áramainak értékeit egyszerre jeleníti meg a készülék 10000 A-ig. Ha a mért áram értéke túlélpi az 1000 A-t, akkor a „k” led kigylulladásával jelzi, hogy a kijelzőn megjelenő értéket 1000-re kell szorozni.

4., Fázisfeszültség leolvasás

Alapállapotban nyomjuk meg az UP gombot, mik a **V_{L-N}** LED nem világít. A készülék a mért fázisfeszültség (L-N) értékét 0 – 280 V közötti tartományban fogja mutatni.

5., Vonali feszültség leolvasás

Alapállapotban nyomjuk meg az UP gombot, mik a **V_{L-L}** LED nem világít. A készülék a mért vonali feszültséget (L-L) értékét 0 – 450 V közötti tartományban fogja mutatni.

6., Frekvencia leolvasás

Alapállapotban nyomjuk meg az UP gombot, mik a **FRQ** LED nem világít. A készülék a frekvencia (FRQ) értékét 45 – 75 Hz közötti tartományban fogja mutatni.

7., Készülék állapotkijelzése

Ez a menü ad információt a készülék üzemmállapotáról.

a.) **st1** Control mode: (ellenőrző mód)

Használható a csatlakozó kapcsok ellenőrzésére és a működés kiinduló szakaszában tesztelésre vagy a reset parancsot követően.

b.) **st2** Learning mode: (tanuló mód)

Használható adat és információ gyűjtésére a rendszerfelismerésben. Ebben az üzemmódban a műszer az összes jel mérését és ciklikus analízisét végzi, ennek során az adatbázis tárolni fogja az alapvető hálózati karakterisztikákat.

c.) **st3** Improvement mode: (javítás mód)

A tanulási folyamat után ebben az üzemmódban a készülék automatikusan működési hálózatot és feldolgozásra kerül minden olyan adat ami a döntéshez szükséges. A fő különbözők az st2 – st3 módok között hogy az st2-ben csak adatgyűjtés történik, az st3-ban pedig az adatok elemzése.

d.) **st4** Monitoring mode: (ellenőrző mód)

Miután az st3 befejeződött, akkor a műszer ebbe az üzemmódba lép át automatikusan. Mivel az összes ismert adat már el van tárolva és a működéshez

szükséges paraméterek már meghatározottak. A bemeni adatok is tesztelve vannak az áram- és feszültségelek keresztül.

e.) „st5” Update mode:

Ha valamelyen változás következik be a hálózatban (pl.: felújítás), akkor javasolt egy Update üzemmód lefuttatása annak érdekében, hogy a készülék el tudja tárolni a hálózat újabb adatát. Az Update üzemmód lefutása után a készülék automatikusan visszatér az st4 üzemmódba, ahol tovább folytatja a hálózat paramétereinek figyelését.

8., Érintkezők helyzete a hibák szerint

A védelmi relé (NC1; C1; NO1) érintkezői nem fognak működni, ha az összes fázis áram illetve feszültségeinek értéke a beállított határok között vannak és a kezdeti állapotban nem érzékelhető hibát a készülék.

Feszültségvédelem esetén: a feszültség védelmi relé bekapcsolásával a készülék áramállapotot fog vältani a beállított időkölesletettség végén, ha a mért feszültség értéke túlélpi a beállított felső határt vagy lecsökken a beállított alsó határ alá.

Áramvédelem esetén: az áramvédelmi relé bekapcsolásával a készülék áramállapotot fog vältani a beállított időkölesletettség végén, ha a mért áram értéke túlélpi a beállított felső határt vagy lecsökken a beállított alsó határ alá. Az áram és feszültségvédelmi relék egymástól függetlenül kapcsolhatók. Ha az ALARM LED folyamatosan világít, akkor a készülék valamely áram vagy feszültséghibát érzékelt. Ha az ALARM LED villog, akkor a készülék nem tud adatot eladni a hálózatról vagy a rendszer leállt.


9., Hibajelzések:

- „OK” LED jelez, ha a készülék megfelelően működik és az elmentett adatok egyeznek a kapcsolódó modellhez.
- „WATCH LINE” LED jelez, ha az elmentett adatok és a kapcsolódó modell között különböző van.
- „WATCH LOAD” LED jelez, ha az elmentett adatok és a kapcsolódó modell között alapvető különbözők vannak.
- „PERFORM MAINTENANCE” LED jelez, ha az elmentett adatok és a kapcsolódó modell között súlyos különbözők vannak és esetlegesen valamennyi hiba következhet be a rendszervezett karbantartás szükséges.
- „STOP” LED jelez, ha az elmentett adatok és a kapcsolódó modell között jelentős különbözők vannak, mely hibához vezethet, ezért a rendszer leállít.
- Ha egyik LED sem világít, akkor a készülék nem érzékel semmilyen mértető adatot a hálózatról.

Használat és biztonság:

- A megfelelő névleges feszültséggel táplálja a készüléket!
- A készülék beépítése előtt a feszültségbemeneteket le kell kapcsolni!
- Mindig használjon megfelelő feszültségmérő készüléket a feszültségmérők áram- és feszültségeire!
- A készülék szerelését csak szakember végezheti a mindenkor leétesítési előírások betartása mellett!

Bekötési rajz



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DTT - 5

DIGITÁLNÍ KONTROLNÍ INTELIGENTNÍ MULTIMETR

1. Popis

DTT-5 je přístroj na měření proudu, napětí a kmitočtu v trifázové sítí. Slouží na komplexní kontrolu stavu připojeného zařízení a příběžné sledování jeho elektrických veličin. Naměřené hodnoty fázových proudů, fázových a sdrževých napětí a kmitočtu v trifázové síti porovnává s referenčními hodnotami získanými v testovacím režimu během bezporuchového provozu zařízení. V případě odchylek okamžitých hodnot od hodnot uložených, se aktivuje všechnovlný alarmový systém multimetu, co se projeví postupným rozsvícením alarmových led indikátorů na čelním panelu, podle velikosti rozdílu (závažnosti poruch). Kromě měření elektrických veličin umožňuje i detekci nejedemenných poruch elektrického zařízení, poruch připojené mechanické záťaze (poruchy ložisek, nevyváženosť rotoru a pod.).

Přístroj v paměti uchovává min./max. hodnoty naměřeného proudu, které se uchovávají i v případě výpadku ovládacího napětí. Tyto hodnoty je možné i zobrazit. V zájmu ochrany kontrolovaného zařízení přístroj plní i ochranou funkci. Umožňuje prioritní nastavení alarmového výstupu reagující podle velikosti odchylek jednotlivých veličin od referenčních hodnot. Taktékto umožňuje nastavení horní i spodní hranic hodnoty proudu i napětí pro aktivaci alarmového výstupu. Nastavěná časové zpoždění alarmu eliminuje nežádoucí významné zpoždění výstupu.

Napějící napětí a měřící koncovky se montují na svorky uložené na zadní straně přístroje. Přístroje se instalují do výřezů montážní desky. Tělo přístroje je vyhotovené z plastového materiálu, s rozměry 96x96 mm.

Technické parametry

Jmenovité napějící napětí U_n :	230 V AC, 50/60 Hz
Měřicí napěťové vstupy:	0-280 V AC (L-N)
Měřicí napěťové vstupy:	0-450 V AC (L-L)
Převod měniče (nastavitelný):	5/5 A ... 9500/5 A
Měřicí napěťové vstupy:	50 mA ... 5,5 A
Primární proud měniče:	5/5 A ... 9500/5 A
Měřicí rozsah kmitočtu:	45 Hz ... 70 Hz
Třída přesnosti:	$\pm 1 \%$
Zatížitelnost alarmového výstupu:	max. 5 A / 250 V AC
Počet a typ výstupního stupně:	1 ks přepínači kontakt
Průřez připojitelných vodičů:	1 mm ² ... 2,5 mm ²
Provozní teplota:	-25 °C ... +65 °C
Řízení přístroje:	mikropřesosorové
Ochrana krytů:	IP 20 (svorky), IP 40 (v zabudovaném stavu)

2. Nastavení

Přípojky ovládacího napětí, měřicí přípojky a výstupy relé se zapojují podle uvedeného schéma zapojení. Poté zapněte obvod napájení. Během krátké doby přístroj provede rozpoznání soustavy, zjistí všechny informace o sítí a uloží je do paměti. Během tohoto procesu přístroj ukazuje aktuální hodnoty měření. Na eliminaci elektromagnetického rušení a zvýšení přesnosti připojení vodiče provlečte přes feritové kroužky.

2.1 Nastavení převodu měřicího transformátoru proudu (CTR)

Slaťte tlačítko SET. Na spodním displeji se objeví nápis CTR a následně i nápis ENT. Opět sláťte tlačítko SET a přístroj je připraven na nastavení požadovaného převodu použitého měřicího transformátoru proudu.

Na spodním displeji je zobrazená hodnota tohoto poměru a pomocí tlačítka UP a DOWN ji můžete modifikovat. Jeho základní hodnota je 5. Slaťtem tlačítka SET uložte nastavenou hodnotu do paměti. Pomocí tlačítka UP vyhledejte funkci ESC a sláťtem tlačítka SET vystoupíte z menu programování. Během krátké doby se na displejích zobrazí naměřené okamžité hodnoty proudu, napětí a kmitočtu.

2.2 Nastavení hranice pro zvýšení napětí

Slaťtem tlačítka SET se dostanete do režimu programování. Pomocí tlačítka UP vyhledejte UuL SET. Opět sláťte tlačítko SET a vstupte do vedlejšího menu a na dolním displeji se objeví nápis Over Voltage Limit. Tato hodnota je nastaviteľná pomocí tlačítek UP a DOWN. Pro uložení nastavené hodnoty sláťte SET, potom UP, než se na spodním displeji objeví nápis ESC. Opět sláťte SET a vystoupíte z režimu programování. Přístroj začne ukazovat okamžité hodnoty.

2.3 Nastavení hranice podpětí

Slaťtem tlačítka SET se dostanete do režimu programování. Pomocí tlačítka UP vyhledejte UuL SET. Opět sláťte SET a vstupte do vedlejšího menu. Na spodním displeji se objeví nápis Under Voltage Limit. Tato hodnota je nastaviteľná pomocí tlačítek UP a DOWN. Pro uložení nastavené hodnoty sláťte tlačítko SET a potom UP, než se na spodním displeji objeví ESC. Opět sláťte SET a vystoupíte z režimu programování. Přístroj začne ukazovat okamžité hodnoty.

2.4 Nastavení hranice nadproudů

Slaťtem tlačítka SET se dostanete do režimu programování. Pomocí tlačítka UP vyhledejte IuL SET. Opět sláťte SET a vstupte do vedlejšího menu. Na spodním displeji se objeví nápis Over Current Limit. Tato hodnota je nastaviteľná pomocí tlačítek UP a DOWN. Pro uložení nastavené hodnoty sláťte tlačítko SET a potom UP, než se na spodním displeji objeví ESC. Opět sláťte SET a vystoupíte z režimu programování. Přístroj začne ukazovat okamžité hodnoty.

2.5 Nastavení hranice podproudů

Slaťtem tlačítka SET se dostanete do režimu programování. Pomocí tlačítka UP vyhledejte IdL SET. Opět sláťte SET a vstupte do vedlejšího menu. Na spodním displeji se objeví nápis Under Current Limit. Tato hodnota je nastaviteľná pomocí tlačítek UP a DOWN. Pro uložení nastavené hodnoty sláťte tlačítko SET a potom UP, než se na spodním displeji objeví ESC. Opět sláťte SET a vystoupíte z režimu programování. Přístroj začne ukazovat okamžité hodnoty.

2.6 Nastavení časového zpoždění

Slaťtem tlačítka SET, se dostanete do režimu programování. Pomocí tlačítka UP vyhledejte dEt SET. Opět sláťte SET a vstupte do vedlejšího menu. Na spodním displeji se objeví nápis Under Current Limit. Tato hodnota je nastaviteľná pomocí tlačítek UP a DOWN. Pro uložení nastavené hodnoty sláťte tlačítko SET a potom UP, než se na spodním displeji objeví ESC. Opět sláťte SET a vystoupíte z režimu programování. Přístroj začne ukazovat okamžité hodnoty. Alarmový výstup bude aktivní až po uplynutí nastaveného časového zpoždění.

2.7 Režimy Reset/Update

Bezprostředně po zásluhu do kontrolovaného zařízení (údržba, výměna, atd.) tak i do instalace odkud je kontrolované zařízení napájené, se musí znovu provést proces učení a získávání nových referenčních hodnot veličin. Tento proces můžete vyvolat aktivací funkce **Reset/Update** podle rozsahu provedených změn.

Režim Reset (režimy st1 až st4): Používá se při velkých a zásadních změnách na kontrolovaném zařízení a sítí. Jeho aktivaci spustí kompletní edukační proces (procesy st1 až st4, popis viz. níže), čímž se anulují všechny získané informace o provedeném zařízení večetně uložených max./min. hodnot proudu. Pro jeho programování sláťte tlačítko SET. Pomocí tlačítka UP vyhledejte nápisy na třech displejích v pořadí rSP, uPP, SET. Opět sláťte tlačítko SET a rozsvíte se led indikátor k vedle prvního displeje, signálizující vstup do vedlejšího menu na programování režimu **Reset (rS)**. Pro spuštění režimu **Reset (rS)** na aktivní rSA (**reset aktivní**) a druhý parametr **Update (uP)** na pasivní rPP (**update pasivní**) a sláťte tlačítko SET. Po proběhlém režimu **Reset** se parametr rS nastaví na aktivního rSA na pasivní rSP a přístroj se dostane do režimu sledování okamžitých hodnot (st4) kontrolovaného zařízení a jeho elektrických veličin.

Režim Update (režim st5): Je krátký proces učení po provedených malých změnách na kontrolovaném zařízení a sítí hlavně po provedení údržby na tomto zařízení. V tomto režimu se modifikují jenom údaje, které se bezprostředně týkají provedených změn. Model kontrolovaného zařízení, získaný před údržbou spuštěním tohoto režimu se nezmění. Popis režimu st5 viz. níže. Pro jeho programování sláťte tlačítko SET. Pomocí tlačítka UP najdete na displejích označení v pořadí rSP, uPP, SET. Opět sláťte tlačítko SET a rozsvíte se led indikátor k vedle druhého displeje, signálizující vstup do vedlejšího menu na programování režimu **Update (uP)**. Pro spuštění režimu **Update (uP)** na aktivní uPA (**update aktivní**) a sláťte tlačítko SET. Po proběhlém režimu **Update (uP)** sám nastaví na aktivního uPA na pasivní uPP a přístroj se dostane do režimu sledování okamžitých hodnot (st4) kontrolovaného zařízení a jeho elektrických veličin.

2.8 Programování alarmového výstupu

Slaťte tlačítko SET. Pomocí tlačítka UP vyhledejte na prvním displeji nápis rLy a na třetím nápis SET. Opět sláťte tlačítko SET a rozsvíte se led indikátor k vedle prvního displeje signálizující vstup do vedlejšího menu na programování alarmového výstupu (rLy). Tlačítka UP a DOWN můžete

přiřadit/blokovat veličiny k alarmovému výstupu: 1./proud, 2./napětí, 3./odchylka od referenčních hodnot (podle priority), viz. níže uvedený postup.

Tlačítka UP a DOWN na středním displeji zvolte nápis Cur a nastavte alarm po poruchu zařízení vzniklou fázovým proudem. Při nastavení operace Pas, v případě poruchy zařízení způsobené fázovým proudem, alarmový výstup nebude aktivní. Při nastavení operace Act, se zapne alarmový výstup v případě prudové poruchy. Volbu operace Act nebo Pas potvrďte sláťtem tlačítka SET.

Tlačítka UP a DOWN na středním displeji zvolte nápis UoL a nastavte alarm pro poruchu zařízení zapříčiněnou fázovým napětím. Při nastavení operace Pas, nebude alarmový výstup aktivní v případě poruchy zařízení způsobenou fázovým napětím. Při nastavení operace Act alarmový výstup se zapne v případě napětí poruchy. Volbu operace Act nebo Pas potvrďte sláťtem tlačítka SET.

Tlačítka UP a DOWN na středním displeji zvolte nápis ded a nastavte alarm pro poruchu zařízení způsobenou odchylkou veličin od referenčních hodnot. Ve vedlejším menu ded můžete aktivovat (Act) resp. blokovat (Pas) čtyři další níže uvedené možnosti (priority) udávající, při jakých odchylkách se alarm spustí.

- možnost „**LoD**“ – pokud kontrolované zařízení je přetížené, nebo svítí alarm led „WATCH LOAD“ (zkontroluj zátěž), aktivuje se výstupní alarmové relé.
- možnost „**Lin**“ – pokud se v sítí vyskytla elektrická porucha nebo svítí alarm led „WATCH LINE“ (zkontroluj síť), aktivuje se výstupní alarmové relé.
- možnost „**En1**“ – pokud se vyskytla porucha v elektrické sítí při uvedení přístroje do provozu v důsledku nemožnosti spuštění režimu st1-st5, nebo svítí alarm led „PERFORM MAINTENANCE“ (proved údržbu), aktivuje se výstupní alarmové relé.
- možnost „**En2**“ – pokud se vyskytla odstranitelná porucha kontrolovaného zařízení nebo svítí alarm led „STOP“ (zastavit), aktivuje se výstupní alarmové relé.

Po provedení požadovaných nastavení tlačítka UP a DOWN zvolte nápis ESC na středním displeji ve vedlejším menu ded. Slaťte tlačítko SET, čímž umožníte návrat z vedlejšího menu ded do menu pro programování alarmového výstupu. Tlačítka UP resp. DOWN vyhledejte nápis ESC na třetím displeji. Slaťte tlačítko SET a opusťte vedlejší menu pro programování alarmového výstupu. Na displeji se zobrazí okamžité hodnoty měření.

3. Odčítávání okamžitých hodnot fázového proudu

Okamžité hodnoty jednotlivých fázových proudu jsou současně zobrazené na třech displejích v režimu měření (st4). Když okamžitá hodnota proudu přesáhne hodnotu 1000 A, rozsvítí se led k (kilo), příslušný údaj musíte vynásobit hodnotou 1000 (tudíž na displeji je v kiloamperech).

4. Odčítávání okamžitých hodnot fázových napětí

Slaťte tlačítko UP dokud se na čelním panelu multimetu nerozsvítí led V_{L-N}. Na všech třech displejích budou zobrazené okamžité hodnoty fázových napětí L-N v rozsahu 0 – 280 V.

5. Odčítání okamžitých hodnot sduřených napětí

Slaťte tlačítko UP dokud se na čelním panelu multimetu nerozsvítí led V_{L-L}. Na všech třech displejích budou zobrazené okamžité hodnoty sduřených napětí L-L v rozsahu 0 – 450 V.

6. Odčítání okamžitých hodnot kmitočtu

Slaťte tlačítko UP dokud se na čelním panelu multimetu nerozsvítí led FRQ. Na všech třech displejích budou zobrazené okamžité hodnoty kmitočtu v rozsahu 45 – 75 Hz.

7. Režimy činnosti kontrolného multimetu

Inteligentný kontrolní multimetr může pracovat ve čtyřech operačních režimech činnosti:

- a) „**st1**“ Režim Check: (Control Mode - Režim kontroly)
Slouží na kontrolu správného připojení měřicích, proudových a napěťových vstupů k multimetu. Používá se při prvním připojení multimetu na sítě a ke kontrolovanému zařízení. Do tohoto režimu se přepne automaticky i po provedení příkazu Reset.
- b) „**st2**“ Režim učení: (Learning Mode)
V tomto režimu se získávají informace o kontrolovaném zařízení prostřednictvím měření a příběžného sledování jeho elektrických veličin. Výsledkem tohoto procesu je databáze informací o kontrolovaném zařízení po dobu jeho bezporuchové činnosti, t.j. získávání referenčních údajů o tomto zařízení.
- c) „**st3**“ Režim modelování: (Improvement Mode)

Následuje bezprostředně po procesu učení. Na základě získané databáze informací přístroj vytváří model kontrolovaného zařízení o jeho bezporuchové činnosti s následným vyhodnocením získaných informací.

d) „**st4**“ Režim měření: (Monitoring Mode)
Zabezpečuje měření a příběžné sledování (monitoring) kontrolovaného zařízení prostřednictvím jeho elektrických veličin. Tyto veličiny jsou měřeny a kontrolované prostřednictvím napěťových a prouduvých svorek kontrolního multimetu.

e) „**st5**“ Režim aktualizace: (Update Mode):
Je to krátký proces učení po provedených malých změnách na kontrolovaném zařízení a sítí, především po provedení údržby na tomto zařízení. Po spuštění a proběhlém tohoto režimu (podle bodu 2.7) se přístroj automaticky vrátí do režimu měření (st4) a příběžně měří a kontroluje připojené zařízení.

8. Výstupní relé pro alarm

Výstupní relé pro alarm s jedním přepínacím kontaktem se aktivuje při poruchách kontrolovaného zařízení, nebo napájecí sítě. Jeho aktivní, resp. pasivní stav závisí na nastavení a naprogramování v popsané v bodě 2.8. Alarm začne signalizovat až po uplynutí nastaveného časového zpoždění, aby nedocházelo ke zbytečné a nežádoucí signalizaci z důvodu krátkodobých výkypů napětí a proudu.

Kromě přepnutí přepínacího kontaktu, alarmový stav je signalizován opticky, indikátorem led ALARM, uloženým na čelném panelu přístroje. V případě rozsvícení led „ALARM“ multimetr detekoval prouduvou, resp. napěťovou poruchu u kontrolovaného zařízení. Při bližní led „ALARM“ jsou měřicí vstupy bez prouduvou, resp. napěťový signál z důvodu výpadku kontrolovaného zařízení nebo napájecí sítě.

9. Signalizace poruch

Na čelním panelu kontrolního zařízení se nachází led indikátory pro určení velikosti odchylek kontrolovaných veličin od veličin referenčních. Vzájemné porovnání těchto veličin umožní posouzení stavu kontrolovaného zařízení.

• Pokud svítí led „OK“ – kontrolované zařízení funguje bezchybně s referenčními parametry. Naměřené okamžité hodnoty a referenční hodnoty se neshlý.

• Pokud svítí led „WATCH LINE“ – mezi naměřenými okamžitými a referenčními hodnotami jsou mírné rozdíly, zpříčiněné pravděpodobně elektrickou povrchou v sítí.

• Pokud svítí led „WATCH LOAD“ – mezi naměřenými okamžitými a referenčními hodnotami jsou podstatné rozdíly zpříčiněné pravděpodobně elektrickou, resp. mechanickou povrchou kontrolovaného zařízení.

• Pokud svítí led „PERFORM MAINTENANCE“ – mezi naměřenými okamžitými a referenčními hodnotami jsou velké rozdíly zpříčiněné pravděpodobně povrchou kontrolovaného zařízení. Z důvodu zabránění nežádoucích výpadků se doporučuje provedení opravy a údržby na tomto zařízení.


• Pokud svítí led „STOP“ – vypněte kontrolované zařízení! Mezi naměřenými a referenčními hodnotami jsou rozdíly tak veliké, že by mohly vést k destrukтивnímu poškození kontrolovaného zařízení.

• Pokud nesvítí ani jeden z indikátorů led, jsou signály na vstupech nedostatečné pro měření a vyhodnocení stavu kontrolovaného zařízení.

Poznámka:

Výše uvedené indikace je možné naprogramovat, kromě vizuální signalizaci stavu zařízení i na alarmový stav s aktivací výstupního alarmového relé. Postup programování viz. bod 2.8.

Schéma zapojení



Používání a bezpečnost:

- Přístroj musí být napájený ovládacím napětím natrvalo z uvedeného intervalu!
- Instalaci zařízení provádějte ve vypnutém stavu, bez napětí!
- Na ověření beznapěťového stavu použijte vždy fázovou zkoušecku, nebo kontrolní multimetr!
- Montáž přístrojů musí provádět osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací při přsném dodržení předpisů BOZP!

UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL

DTT – 5 DIGITÁLNY KONTROLNÝ INTELIGENTNÝ MULTIMETER

SK

1. Popis

DTT-5 je prístroj na meranie prúdu, napäťia a frekvencie v trojfázovej sieti. Slúži na komplexnú kontrolu stavu pripojeného zariadenia cez meranie a priebežné sledovanie jeho elektrických veličín. Merané hodnoty fázových prúdov, fázových a združených napäť a frekvencie v trojfázovej sieti porovnáva s referenčnými hodnotami získanými v testovacom režime počas bezporuchovej prevádzky zariadenia. Pripadné odchýlky okamihových hodnôt veličín od uložených aktívujú viačtvorňový alarmový systém multimetra, ktorý je indikovaný postupným rozsvietením LED indikátorov na celom paneli, podľa veľkosti rozdielu (závažnosť poruchy). Umožňuje sa tým okrem merania elektrických veličín aj detekcia i tých najjemnejších portov elektrického zariadenia, ako aj poruch pripojenej mechanickej záťaze (poruchy ložísk, nevyváženosť rotora, a pod.).

Pri strojach uchováva do pamäte min./max. hodnoty nameraných údajov prúdov, ktoré zostávajú zapamätané aj v prípade výpadku ovládacieho napäťia. V prípade potreby je možné tieto hodnoty aj zobraziť. V záujme ochrany kontrolovaného zariadenia prístroj má zabudovanú ochrannú funkciu. Umôžňuje prioritné nastavenie alarmového výstupu reagujúceho podľa veľkosti odchýlok veličín od referenčných hodnôt. Táto hodnota je nastaviteľná pomocou tlačidiel UP a DOWN. Pre uloženie nastavenej hodnoty stlačte tlačidlo SET, potom tlačidlo UP, ktorý na dolnom displeji sa nevypíše ESC. Opäťovným stlačením tlačidla SET vystúpíme z režimu programovania, prístroj začne ukazovať okamihové hodnoty veličín.

2.3 Nastavanie hranice podpäťia

Stlačte tlačidlo SET, čím sa dostanete do režimu programovania. Pomocou tlačidla UP vyhľadajte **UDL SET**. Opäťovným stlačením tlačidla SET vystúpíme do podradeného menu, a na dolnom displeji sa vypíše nápis Under Voltage Limit. Táto hodnota je nastaviteľná pomocou tlačidiel UP a DOWN. Pre uloženie nastavenej hodnoty stlačte tlačidlo SET, potom tlačidlo UP, ktorý na dolnom displeji sa nevypíše ESC. Opäťovným stlačením tlačidla SET vystúpíme z režimu programovania, prístroj začne ukazovať okamihové hodnoty veličín.

2.4 Nastavanie hranice nadprúdu

Stlačte tlačidlo SET, čím sa dostanete do režimu programovania. Pomocou tlačidla UP vyhľadajte **IUL SET**. Opäťovným stlačením tlačidla SET vystúpíme do podradeného menu, a na dolnom displeji sa vypíše nápis Over Current Limit. Táto hodnota je nastaviteľná pomocou tlačidiel UP a DOWN. Pre uloženie nastavenej hodnoty stlačte tlačidlo SET, potom tlačidlo UP, ktorý na dolnom displeji sa nevypíše ESC. Opäťovným stlačením tlačidla SET vystúpíme z režimu programovania, prístroj začne ukazovať okamihové hodnoty veličín.

2.5 Nastavanie hranice podprúdu

Stlačte tlačidlo SET, čím sa dostanete do režimu programovania. Pomocou tlačidla UP vyhľadajte **IDL SET**. Opäťovným stlačením tlačidla SET vystúpíme do podradeného menu, a na dolnom displeji sa vypíše nápis Under Current Limit. Táto hodnota je nastaviteľná pomocou tlačidiel UP a DOWN. Pre uloženie nastavenej hodnoty stlačte tlačidlo SET, potom tlačidlo UP, ktorý na dolnom displeji sa nevypíše ESC. Opäťovným stlačením tlačidla SET vystúpíme z režimu programovania, prístroj začne ukazovať okamihové hodnoty veličín.

2.6 Nastavanie časového oneskorenia

Stlačte tlačidlo SET, čím sa dostanete do režimu programovania. Pomocou tlačidla UP vyhľadajte **dET SET**. Opäťovným stlačením tlačidla SET vystúpíme do podradeného menu, a na dolnom displeji sa vypíše nastavenej hodnotou časového oneskorenia. Táto hodnota je nastaviteľná pomocou tlačidiel UP a DOWN. Pre uloženie nastavenej hodnoty stlačte tlačidlo SET, potom tlačidlo UP, ktorý na dolnom displeji sa nevypíše ESC. Opäťovným stlačením tlačidla SET vystúpíme z režimu programovania, prístroj začne ukazovať okamihové hodnoty veličín. Alarmový výstup bude aktívny v prípade až po uplynutí nastavenej časového oneskorenia.

2.7 Režimy Reset/Update

Bezprostredne po zásahu do kontrolovaného zariadenia (údržba, výmena, atď.) ako aj do inštalácie, odkaľ je kontrolované zariadenie napájané, musí sa vykonať opakován proces učenia a získanie nových referenčných hodnôt veličín. Tento proces je možné vyvolať aktívaciou jednej z funkcie **Reset/Update**, týkajúcej sa výsledkom sústavy, kde zistí všetky informácie o sieti a tieto informácie uloží do pamäti. Kým tento proces prebieha, prístroj ukazuje práve merané hodnoty parametrov. Pripojenie vodiča je potrebné prelecieť cez feritové kružky na elimináciu elektromagnetických rušení v záujme zvýšenia presnosti mera-

2.8 Programovanie alarmového výstupu

Stlačte tlačidlo SET. Stlačajte tlačidlo UP dovtedy, kým na prvom displeji sa neobjaví nápis **rLY** a na treťom displeji nápis **SET**. Opäťovným stlačením tlačidla SET sa rozsvieti Led indikátor k vedaľu prvého displeja signálizujúci vstup do podradeného menu na programovanie alarmového výstupu (**rLY**). Tlačidlami **UP** a **DOWN** je možné priradenie/blokovanie veličiny a alarmového výstupu: 1./prúdu, 2./napäťia, 3./odchylik od referenčných hodnôt (podľa priority), podľa nižšie uvedeného postupu.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **Cur** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej fázovým napäťom. Ak sme nastavili operáciu **Pas**, alarmový výstup nebude aktívny v prípade poruchy zariadenia spôsobenej fázovým prúdom. V prípade nastavenia **Act** sa alarmový výstup zapne v prípade prúdovej poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **Uol** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.


Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla **SET**.

Ak tlačidlami **UP** a **DOWN** zvolíme nápis **ded** na strednom displeji, nastavujeme alarm pre poruchu zariadenia spôsobenej odchylikou veličín od referenčných hodnôt. V podradenom menu **ded** je možné aktivovať (**Act**) resp. blokovať (**Pas**) štýri d'alej nižšie uvedené možnosti (**priority**) udávajúce, pri ktorých sa vyskytuje napäťový poruchy. Po nastavení zvolenej operácie **Act** alebo **Pas** našu voľbu potvrďme stlačením tlačidla

Schéma zapojenia



Používanie a bezpečnosť

- Priestroj musí byť napájaný ovládacom napäťom trvalo z uvedeného intervalu!
- Inštalovanie zariadenia je nutné realizovať vo vypnutom stave bez napäťa!
- Na kontrolu beznapäťového stavu vždy používajte fázovú skúšačku alebo kontrolný multimeter!
- Montáž musí vykonať osoba s príslušnými elektrotechnickými kvalifikáciami pri prisnom dodržaní predpisov BOZPP!

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

MULTIMETRU CU DETECȚIE -

DTT - 5

1. Descriere

Multimetru cu detectie de tip DTT-5 poate măsura valorile de curent, tensiune și frecvență ale unei rețele trifazate. A fost proiectat, ca să detecteze și să semnalizeze erorile mecanice și electrice care pot pericia funcționarea motoarelor trifazate. Datorită tehnologiei de realizare a multimetrului cu detectie, are posibilitatea unui control riguros asupra sistemului, care ne ajută să sesizăm și să eliminăm eventualele defecte încă înainte de apariția lor, favorizând productivitatea într-o fabricație de calitate. Acest aparat ne oferă posibilitatea minimizării cheltuielilor de întreținere și de reparări, precum și ceea ce creșterea duratăi de viață a echipamentelor.

Câteva exemple de defecte electrice și mecanice pe care multimetrul cu detectie de tip DTT-5 le poate identifica:

- Probleme la rulmenți;
- Erori de echilibrare;
- Erori datorate sarcinii necilibrate;
- Erori la rotor și la statotor;
- Erori datorate puterilor necilibrate;
- Erori la pompă, compresor, angrenaj, ventilator.

Aparatul înregistrează în memorie valorile min./max. ale curenților măsuăriți și la cerere le afisează. În plus, aparatul este prevăzut cu limite inferioare/superoare reglabilе pentru protecția de curent și de tensiune, cu temporizare reglabilă, precum și cu posibilitatea setării priorităților de alarmare la ieșire.

Conectarea tensiunii de alimentare, a măsurilor și a ieșirilor de relee se face prin intermediu șurului de cleme deconectabil, aflat pe placă din spate. Fixarea aparatului se face prin montare în tablou de comandă sau în panou. Aparatul este introdus într-o carcăsă din material plastic cu dimensiunile de 96x96 mm.

2. Setare

Conectarea tensiunii de alimentare, a măsurării și a ieșirilor de relee trebuie făcută după schema de conectare anexată. După efectuarea conexiunilor, putem să punem aparatul sub tensiune. După un scurt timp, aparatul pornește un proces de recunoaștere a rețelei, pe durata căruia culege date despre rețea, și pe care le salvează în memorie. În acest timp, aparatul afisează continuu parametrii momentană măsuăriți ai rețelei. Conducătoarele de legătură trebuie să fie prin înelele de ferită, în modul indicat în figură, în vederea filtrării perturbărilor electromagnetice.

2.1 Setarea raportului transformatorului de curent (CTR):

Să apăsăm butonul SET, pe afișajul de jos va apărea inscrierea CTR și ENTER. Să apăsăm din nou butonul SET. Afișajul cel mai de jos va indica valoarea CTR-ului, care în situația de bază corespunde cu 5. Cu butoanele UP și DOWN putem seta valoarea dorită. Apăsând încă o dată butonul ENTER, putem să salvăm valoarea setată în memorie.

Să apăsăm de atâtea ori butonul UP, până când apare indicația ESC pe afișajul de jos. Să apăsăm butonul ENTER pentru a ieși din meniu de programare. După un scurt timp, pe afișajele aparatului va apăra valoarea momentană a curentului, a tensiunii și a frecvenței.

2.2 Setarea nivelului superior al tensiunii:

Să apăsăm butonul ENTER. Cu butonul UP să răsfoim în meniu, până când pe afișaj apare indicația UuL SET. Să apăsăm din nou butonul ENTER, până când pe afișajul de jos apare indicația Under Voltage Limit. După setarea valorii dorite, aceasta se poate salva în memorie cu butonul ENTER. Să răsfoim meniul cu butonul UP, până când apare indicația ESC pe afișajul de jos. Să apăsăm butonul ENTER pentru a ieși din meniu de programare. După un scurt timp, pe afișajele aparatului va apăra valoarea momentană a curentului, a tensiunii și a frecvenței.

2.3 Setarea nivelului inferior al tensiunii:

Să apăsăm butonul ENTER. Cu butonul UP să răsfoim în meniu, până când pe afișaj apare indicația UdL SET. Să apăsăm din nou butonul ENTER, până când pe afișajul de jos apare indicația Over Voltage Limit. După setarea valorii dorite, aceasta se poate salva în memorie cu butonul ENTER. Să răsfoim meniul cu butonul UP, până când apare indicația ESC pe afișajul de jos. Să apăsăm butonul ENTER pentru a ieși din meniu de programare. După un scurt timp, pe afișajele aparatului va apăra valoarea momentană a curentului, a tensiunii și a frecvenței.

2.4 Setarea nivelului de protecție la supracurent:

Să apăsăm butonul ENTER. Cu butonul UP să răsfoim în meniu, până când pe afișaj apare indicația IuL SET. Să apăsăm din nou butonul ENTER, până când pe afișajul de jos apare indicația Over Current Limit. După setarea valorii dorite, aceasta se poate salva în memorie cu butonul ENTER. Să răsfoim meniul cu butonul UP, până când apare indicația ESC pe afișajul de jos. Să apăsăm butonul ENTER pentru a ieși din meniu de programare. După un scurt timp, pe afișajele aparatului va apăra valoarea momentană a curentului, a tensiunii și a frecvenței.

2.5 Setarea nivelului pentru protecția la curent minimal:

Să apăsăm butonul ENTER. Să ținem apăsat butonul UP, până la apariția indicației IdL SET pe afișaj. Valoarea nivelului protecției la curent minimal va apăra pe afișajul de jos. Să apăsăm butonul ENTER, și să răsfoim meniul cu butonul UP, până la apariția indicației ESC pe afișajul de jos. Să apăsăm butonul ENTER pentru părăsirea meniului de setare.

2.6 Setarea temporizării:

Să apăsăm butonul ENTER. Să ținem apăsat butonul UP, până la apariția indicației dEt SET pe afișaj. Apăsând încă o dată butonul ENTER, afișajul de jos va indica valoarea temporizării pentru fiecare dintre ieșirile de tensiune și curent conectate. Pentru setarea valorii dorite să apăsăm butoanele UP și DOWN, iar pentru salvarea valorii să apăsăm butonul ENTER. Să răsfoim meniul cu butonul UP, până la apariția indicației ESC pe afișajul de jos. Să apăsăm butonul ENTER pentru a ieși din meniu. După un scurt timp, pe afișajele aparatului va apăra valoarea momentană a curentului, a tensiunii și a frecvenței. Temporizarea setată se va activa în cazul apariției defectelor de curent/de tensiune, când releul se va conecta.

2.7 Stergerea/actualizarea modului de lucru:

Să apăsăm butonul ENTER. Să țărim cu butonul UP, până când apar inscripțiile rSP UPP și SET pe afișaj. Să apăsăm din nou butonul ENTER pentru a intra în submeniu. Aprinderea LED-ului k, pe partea stângă, semnalizează activarea setării. În cazul Reset-ului, să setăm prima valoare rSA (reset activ), a doua UPP (update pasiv), după care să apăsăm butonul ENTER pentru a sterge din aparat datele salvate despre rețea. În caz de Update, să setăm prima valoare rSP (reset pasiv), a doua UPA (update activ), după care să apăsăm butonul ENTER, astfel aparatul va efectua actualizarea datelor. După efectuarea setărilor dorite, să țărim apăsat butonul UP, până când pe afișajul de jos va apăra indicația ESC. Apăsând încă o dată butonul ENTER se ieșe din meniu și aparatul va indica ultimele valori măsuărite.

Comanda Reset: trebuie folosită atunci când în rețea se întâmplă un eveniment esențială. Prin utilizarea Reset-ului putem să stergem toate datele salvate anterior despre rețea, și atunci aparatul trece în modul de învățare, va testa din nou rețeaua (de la st1 până la st4) și va salva noile valori.

Comanda Update: comanda Update s-a activat (st5), aparatul va sesiza și va

aduna datele referitoare la rețea, după care revine la modul de lucru normal (st4) și va indica valourile măsurate ale rețelei.

2.8 Programarea ieșirii de relee:

Apăsați butonul ENTER. Înțelegeți apăsat butonul UP, până când pe afișajul de sus apare rLy, și pe afișajul de jos apare SET. După aceasta, apăsați din nou butonul ENTER, aprinderea LED-ului k va semnaliza faptul că aparatul se află în modul de programare a ieșirii. Prin utilizarea butoanelor UP și DOWN se poate stabili în continuu, pentru cauzurile descrise mai jos, stareea activă sau pasivă a ieșirii de relee.

Când pe afișajul din mijloc va apărea textul Cur, să apăsăm butonul ENTER. Va apărea textul Pas sau Act pe afișajul din mijloc. Dacă alegem opțiunea Pas, atunci ieșirea de relee în cauză nu va lucra niciodată la de fapt de curent. Dacă alegem opțiunea Act, atunci ieșirea de relee în cauză se va activa în cazul unui defect de curent. Pentru salvarea opțiunii dorite să apăsăm butonul ENTER. Când pe afișajul de jos se vede textul Uol, să apăsăm butonul ENTER. Pe afișajul din mijloc va apărea textul Pas sau Act. Dacă alegem opțiunea Pas, atunci ieșirea de relee nu va funcționa niciodată în cazul unui defect de tensiune. Dacă alegem opțiunea Act, atunci ieșirea de relee se va activa în cazul unui defect de tensiune. Pentru salvarea opțiunii dorite să apăsăm butonul ENTER.

În submeniul de există posibilitatea setării într-un asemenea mod a releeului, ca ieșirea acestuia să se activeze pentru anumite tipuri de defecte. Dar, aici există și posibilitatea ca să setăm ieșirea de relee în stare activă (ACT) sau pasivă (PAS). În stare pasivă, ieșirea de relee a aparatului nu va lucra în niciuna dintre condiții.

- „Lod” – dacă rețeaua este suprasolicitată sau există alarmă WATCH LOAD (supraveghere sarcină), atunci se va activa ieșirea de relee a aparatului.
- „Lin” – dacă în rețea apare un defect electric sau dacă există alarmă WATCH LINE (supraveghere rețea), atunci se va activa ieșirea de relee a aparatului.
- „En1” – dacă rețeaua are defect de la început, sau dacă aparatul să semnalizeze PERFORM MAINTENANCE (efectuare întreținere), atunci ieșirea de relee a aparatului se va activa.
- „En2” – dacă rețeaua are un defect reparabil, sau dacă aparatul să semnalizeze STOP (oprire), atunci ieșirea de relee a aparatului se va activa.

După efectuarea setărilor dorite să apăsăm butoanele UP sau DOWN de atâtea ori, până când pe afișajul de jos va apăra afișat ESC. Să apăsăm butonul ENTER, astfel aparatul se va întoarce în meniu principal. Să apăsăm butoanele UP sau DOWN de atâtea ori, până când pe afișajul de jos va apăra afișat ESC. Să apăsăm butonul ENTER, astfel aparatul se va întoarce în meniu principal, unde a facut ultima măsurătoare.

3. Citirea valorii curentului

Valoarea de până la 10000 A a celor trei curenti de fază sunt afișate simultan de aparat. Dacă valoarea curentului măsurat depășește 1000 A, atunci aparatul va semnaliza, prin aprinderea LED-ului „k”, că valoarea afișată trebuie înmulțită cu 1000.

4. Citirea tensiunii de fază

Să apăsăm butonul UP, în starea de bază, până când LED-ul VL-N începe să lumineze. Aparatul va indica valoarea măsurată a tensiunii de fază (L-N), între 0 – 280 V.

5. Citirea tensiunii de linie

Să apăsăm butonul UP, în starea de bază, până când LED-ul VL-L începe să lumineze. Aparatul va indica valoarea măsurată a tensiunii de linie (L-L), în domeniul 0 – 450 V.

6. Citirea frecvenței

Să apăsăm butonul UP, în starea de bază, până când LED-ul FRQ începe să lumineze. Aparatul va indica valoarea frecvenței (FRQ) în domeniul 45 – 75 Hz.

7. Semnalizarea stării aparatului

Acest meniu dă informații despre starea funcțională a aparatului.

- „st1” Control mode: (modul control)
- Se poate folosi pentru verificarea clemelor de conexiune și la testare în fază de început a funcționării sau după comanda de reset.
- „st2” Learning mode: (modul învățare)
- Se poate folosi la culegerea de date și informații în procesul de recunoaștere a sistemului. În acest mod de lucru, aparatul efectuează măsurarea și analiza ciclică a tuturor semnalelor, pe timpul căreia caracteristicile de bază ale rețelei vor fi salvate în baza de date.
- „st3” Improvement mode: (modul îmbunătățire)

După procesul de învățare, în acest mod de lucru aparatul modelează în mod automat rețeaua și sunt prelucrate toate datele necesare luării deciziei. Diferența principală dintre modulele st2 – st3 este că în modul st2-2 sunt doar culegera datelor, iar în st3 se face analiza datelor.

d) „st4” Monitoring mode: (modul monitorizare)

După terminarea modului st3, aparatul intră automat în acest mod de lucru. Deoarece toate datele cunoscute sunt deja salvate, parametrii necesari funcționării sunt astfel determinați. Datele de intrare sunt și ele testate prin intermediul semnalelor de curent și de tensiune.

e) „st5” Update mode:

Dacă apare orice fel de modificare în rețea (de exemplu: modernizare), atunci se impun rularea modului de lucru Update, pentru ca aparatul să poată salva noile date ale rețelei. După rularea modului de lucru Update, aparatul se întoarce automat la modul de lucru st4, unde va continua monitorizarea parametrelor.

8. Poziția contactelor în funcție de defecte

Contactele releeului de protecție (NC1; C1; NO2) nu vor funcționa dacă valorile curenților și tensiunilor tuturor fazelor se află în interiorul limitelor setate, și în starea inițială aparatul nu a detectat nici un defect.

În cazul protecției de tensiune: releul de protecție la tensiune se conectează și contactul acestuia își schimbă starea după expirarea temporizării setate, dacă valoarea tensiunii depășește limita superioară sau scade sub limita inferioară setată.

În cazul protecției de curent: releul de protecție la curent se conectează și contactul acestuia își schimbă starea după expirarea temporizării setate, dacă valoarea curentului depășește limita superioară sau scade sub limita inferioară setată.


Releele protecției de curent și a celei de tensiune se conectează și se deconectează în mod independent unele de altele. Dacă LED-ul ALARM luminează continuu, atunci aparatul a detectat un defect de curent sau de tensiune. Dacă LED-ul ALARM pălpăie, atunci aparatul nu poate culege date despre rețea sau sistemul să-l oprească.

9. Semnalizări de defecte:

- LED-ul „OK” semnalizează dacă aparatul funcționează normal și datele salvate corespund cu modelul conectat.
- LED-ul „WATCH LINE” semnalizează că există diferență între datele salvate și modelul conectat.
- LED-ul „WATCH LOAD” semnalizează că între datele salvate și modelul conectat există diferență semnificativă.
- LED-ul „PERFORM MAINTENANCE” semnalizează că între datele salvate și modelul conectat există diferență semnificativă.
- LED-ul „STOP” semnalizează că între datele salvate și modelul conectat există diferență semnificativă, ce ar putea duce la defecțiune, din această cauză sistemul trebuie oprit.
- Dacă nu luminează niciunul dintre LED-uri, atunci aparatul nu sesizează nici un fel de date măsurabile de la rețea.

Utilizare și siguranță:

- Alimentați aparatul cu tensiunea nominală corespunzătoare!
- Înainte de montarea aparatului, trebuie să deconectați întările de tensiune!
- Folosiți tot timpul aparatul corespunzător de măsură a tensiunii la verificarea lipsei tensiunii!
- Montarea aparatului poate fi efectuată doar de către un specialist, prin respectarea prescripțiilor de instituire aflate în vigoare!



UPUTE ZA UPORABU DTT – 5 MULTIMETAR ZA DETEKCIJU STANJA

1. Opis

Multimetar za detekciju stanja tipa DTT-5 može u trofaznoj mreži mjeriti jakost struje, napon i frekvenciju. Namijenjen je za pronaalaženje i upozorenje na mehaničke i električne pogreške koje prijetu trofaznim motorima. Zahvaljujući tehnologiji detektiranja otvara se mogućnost za pouzdani nadzor sustava, pri kojem eventualne pogreške možemo zamijetiti i ispraviti prije njihovog nastanka, pomažući time produktivnost u kvalitetnoj proizvodnji. Korištenjem ovoga instrumenta moguće je smanjiti troškove održavanja i remonta, odnosno produljiti životni vijek strojeva i uređaja.

Nekoliko primjera za električnu i mehaničku pogrešku koju multimetar za detekciju DTT-5 može razotkriti:

- Problemi s ležajevima;
- Pogreške neuravnoveženosti;
- Pogreške prezašte iz neujednačenog opterećenja;
- Pogreške rotora i statora;
- Pogreške neuravnoveženosti snage;
- Pogreške crpke, kompresora, pogonskog dijela, ventilatora.

Izmjene minimalne i maksimalne iznose jakosti struje instrument može pohraniti svoju memoriju i po potrebi pokazati. Osim toga instrument ima mogućnost namještanja donje i gornje granice strujne i naponske zaštite, vremena kašnjenja, a može na izlazu promijeniti i prioritete pri alarmiranju.

Prikљučenje vodiča napona napajanja i mjereni veličina omogućeno je s pomoću rednih stezaljki smještenih na stražnjoj strani. Ugradnja naprave je moguća na priključenu ploču ili panel. Instrument se izvodi u plastičnom kućištu dimenzija 96x96 mm.

2. Podešavanje

Spajanje napona napajanja, mjereni veličina i relajskih izlaza treba izvesti po priloženoj shemi spajanja. Nakon izvedenog spajanja naprava se može staviti pod napon. Nakon kraćeg vremena instrument će pokrenuti upoznavanje sustava, tijekom čega će prikupiti parametre mreže radi pohranjivanja u memoriju. U međuvremenu će naprava izmjerene trenutačne parametre mreže neprekidno pokazivati na pokazivaču. Spojne vodiče treba radi filtriranja elektromagnetskih smetnji provući kroz feritne prstene na način kako je to prikazano na shemama.

2.1 Određivanje omjera strujne transformacije (ctr):

Pritisnite tipku SET. Kada se na pokazivaču instrumenta ispiše 'CTR' i 'ENTER', ponovno pritisnite tipku SET. Na donjem pokazivaču pojavit će se iznos CTR, početna vrijednost je 5. Željeni iznos možete namjestiti tipkom UP i DOWN. Ponovnim pritiskom na tipku ENTER postavljeni iznos možete pohraniti u memoriju. Zatim pritisnite tipku UP dok se na donjem pokazivaču pojavi natpis ESC. Iz izbornika se izlazi ponovnim pritiskom na tipku ENTER. Instrument će zatim pokazivati trenutačne vrijednosti mjerene struje, naponu i frekvencije.

2.2 Određivanje gornje naponske razine:

Pritisnite tipku ENTER. Tipku UP pritisnite dok se na pokazivaču ne pojavi natpis UoL SET. Ponovno pritisnite tipku ENTER i na donjem pokazivaču pojavit će se Over Voltage Limit. Nakon postavljanja željenu vrijednost možete pohraniti u memoriju pritiskom na tipku ENTER. Zatim pritisnite tipku UP dok se na donjem pokazivaču pojavi natpis ESC. Ponovnim pritiskom na tipku ENTER izlazite iz podešavanja. Instrument će zatim pokazivati trenutačne vrijednosti mjerene struje, naponu i frekvencije.

2.3 Određivanje donje naponske razine:

Pritisnite tipku ENTER. Tipku UP pritisnite dok se na pokazivaču ne pojavi natpis UdL SET. Ponovno pritisnite tipku ENTER i na donjem pokazivaču pojavit će se Under Voltage Limit. Nakon postavljanja željenu vrijednost možete pohraniti u memoriju pritiskom na tipku ENTER. Zatim pritisnite tipku UP dok se na donjem pokazivaču pojavi natpis ESC. Ponovnim pritiskom na tipku ENTER izlazite iz podešavanja. Instrument će zatim pokazivati trenutačne vrijednosti mjerene struje, naponu i frekvencije.

2.4 Određivanje gornje razine strujne zaštite:

Pritisnite tipku ENTER. Tipku UP pritisnite dok se na pokazivaču ne pojavi natpis IuL SET. Ponovno pritisnite tipku ENTER i na donjem pokazivaču pojavit će se Over Current Limit. Nakon postavljanja željenu vrijednost možete pohraniti u memoriju pritiskom na tipku ENTER. Zatim pritisnite tipku UP dok se na donjem pokazivaču pojavi natpis ESC. Ponovnim pritiskom na tipku

ENTER izlazite iz podešavanja. Instrument će zatim pokazivati trenutačne vrijednosti mjerene struje, naponu i frekvencije.

2.5 Određivanje donje razine strujne zaštite:

Pritisnite tipku ENTER. Tipku UP pritisnite dok se na pokazivaču ne pojavi natpis IdL SET. Na donjem pokazivaču pojavit će se donja razina strujne zaštite. Pritisnite tipku ENTER. Zatim pritisnite tipku UP dok se na donjem pokazivaču pojavi natpis ESC. Ponovnim pritiskom na tipku ENTER izlazite iz podešavanja.

2.6 Određivanje vremena kašnjenja:

Pritisnite tipku ENTER. Držite pritisnuto tipku UP dok se na pokazivaču ne pojavi natpis dEt SET. Ponovnim pritiskom na tipku ENTER na donjem pokazivaču pojavit će se vrijeme kašnjenja za svaki strujni i naponski izlaz. Željeno vrijednost možete postaviti tipkama UP i DOWN, a pohraniti pritiskom na tipku ENTER. Zatim pritisnite tipku UP dok se na donjem pokazivaču pojavi natpis ESC. Ponovnim pritiskom na tipku ENTER izlazite iz podešavanja.

Instrument će zatim pokazivati trenutačne vrijednosti mjerene struje, naponu i frekvencije. Postavljeni vrijeme kašnjenja aktivirat će se u slučaju nastanka strujne/naponske pogreške, kada će se relay uključiti.

2.7 Brisanje/osvježenje načina rada:

Pritisnite tipku ENTER. Pritisnite tipku UP, dok se na pokazivaču ne pojavi natpis rSP UPP i SET. Ponovnim pritiskom na tipku ENTER ulazite u podmeni. Paljenje LED na lijevoj strani označava aktivno stanje podešavanja. Za Reset prvi iznos postavite na rSA (reset aktiv), a drugi na UPP (update passiv), zatim pritisnite tipku ENTER, čime će se pohranjeni podaci brišu iz memorije.

Za Update prvi iznos postavite na rSP (reset passiv), a drugi na UPA (update aktiv), zatim pritisnite tipku ENTER, čime će se pohranjeni podaci osvježe u memoriji.

Nakon izvedenog podešavanja držite pritisnuto tipku UP, dok se na donjem pokazivaču ne pojavi natpis ESC. Ponovnim pritiskom na tipku ENTER izlazite iz podmenija i instrument će pokazati zadnje izmjerene vrijednosti. Reset naredbu treba koristiti, kada se u sustavu dogodila neka značajna promjena. Uporabom Reset možete obriši sve do tada pohranjene podatke o mreži. Tada će naprava prijeći u proces prepoznavanja sustava i iznova testirati mrežu (st1 – st4), te pohraniti nove iznose.

Aktiviranjem Update naredbe (st5) naprava će detektirati i prikupiti parametre sustava, zatim se vratiti u normalni način rada (st4), te pokazati izmjerene vrijednosti.

2.8 Programiranje relajnog izlaza:

Pritisnite tipku ENTER. Držite pritisnuto tipku UP dok se na gornjem pokazivaču ne pojavi natpis rLy, a na donjem SET. Ponovno pritisnite tipku ENTER. Paljenje k LED označava aktiviranje procesa programiranja relajnog izlaza. Uporabom tipki UP i DOWN možete postići postavljanje aktivnog ili pasivnog stanja relajnog izlaza.

Kada se na srednjem pokazivaču pojavi natpis Cur, pritisnite tipku ENTER. Na istom pokazivaču pojavit će se natpis Pas ili Act. Odaberite Li Pas opciju, dotični reljni izlaz neće nikada proradi zbog strujne pogreške. Ako odaberete Act opciju, dotični će se reljni izlaz aktivirat u slučaju naponske pogreške. Za pohranjivanje željene opcije pritisnite ENTER.

Kada se na srednjem pokazivaču pojavi natpis UoL, pritisnite tipku ENTER. Na istom pokazivaču pojavit će se natpis Pas ili Act. Odaberite Li Pas opciju, dotični reljni izlaz neće nikada proradi zbog naponske pogreške. Ako odaberete Act opciju, dotični će se reljni izlaz aktivirat u slučaju naponske pogreške. Za pohranjivanje željene opcije pritisnite ENTER.

U podmeniju ded moguće je reljni izlaz programirati, da se aktivira u ovisnosti od vrste pogrešaka. Međutim ovdje ima i mogućnost da se reljni izlaz postavi u aktivno (ACT) ili pasivno (PAS) stanje. U pasivnom stanju reljni izlaz naprave neće ni u kom slučaju proraditi.

- „Lod“ – ako je mreža preopterećena, ili se aktivira alarm WATCH LOAD (motreće opterećenja), tada će se aktivirati reljni izlaz.
- „Lin“ – ako u mreži nastane nekakva električna pogreška, ili se aktivira alarm WATCH LINE (motreće mreže), tada će se aktivirati reljni izlaz.
- „En1“ – ako u mreži postoji početna pogreška, ili naprava daje upozorenje PERFORM MAINTENANCE (izvođenje održavanja), tada će se aktivirati reljni izlaz.
- „En2“ – ako u mreži postoji pogreška koja se može ispraviti, ili naprava daje upozorenje STOP (zaustavi), tada će se aktivirati reljni izlaz.

Nakon izvedenog podešavanja pritisnite tipke UP ili DOWN dok se na srednjem pokazivaču ne pojavi natpis ESC. Pritisnite tipku ENTER i naprava će se vratiti u glavni izbornik. Ponovno pritisnite tipke UP ili DOWN dok se na donjem pokazivaču ne pojavi natpis ESC. Pritisnite tipku ENTER i

naprava će se vratiti u glavni programski izbornik, u kojem je izvodio zadnje mjerjenje.

3. Očitanje struje

Iznose struja triju fazu naprava prikazuje istodobno do 10000 A. Kada vrijednost mjerene struje prelazi 1000 A, tada paljenjem „k“ LED označava da iznos na pokazivaču treba pomnožiti s 1000. +

4. Očitanje faznog napona

U osnovnom položaju pritisnite tipku UP dok VL-N LED ne zasvjeti. Naprava će prikazati izmjereni iznos faznog napona (L-N) u području 0 – 280V.

5. Očitanje linjskog napona

U osnovnom položaju pritisnite tipku UP dok VL-L LED ne zasvjeti. Naprava će prikazati izmjereni iznos linjskog napona (L-L) u području 0 – 450V.

6. Očitanje frekvencije

U osnovnom položaju pritisnite tipku UP dok FRQ LED ne zasvjeti. Naprava će prikazati izmjereni iznos frekvencije (FRQ) u području 45 – 75 Hz.

7. Označavanje načina rada naprave

Ovaj izbornik daje informaciju o načinu rada naprave.

- a) „st1“ Control mode: (kontrola)

Može se primijeniti na kontrolu priključnih stezaljki i u početnoj fazi rada za testiranje ili nakon naredbe reset.

- b) „st2“ Learning mode: (upoznavanje)

Može se primijeniti na prikupljanje podataka i informacija za upoznavanje sustava. U ovom načinu rada instrument izvede mjerjenje i cikličku analizu svih signala, tijekom čega će baza podataka pohraniti osnovne mrežne karakteristike.

- c) „st3“ Improvement mode: (poboljšanje)

Nakon procesa upoznavanja u ovom načinu rada naprava automatski modelira mrežu i obrađuje sve parametre koji su potrebni za odlučivanje. Glavna razlika između st2 i st3 modusa jeste što se podatci u st2 samo prikupljaju, a u st3 analiziraju.

- d) „st4“ Monitoring mode: (motreće)

Nakon završetka st3, instrument automatski prelazi na ovaj način rada, jer su već svi poznati podatci pohranjeni i određeni svi parametri neophodni za rad. Ulazni podatci su također testirani preko strujnih i naponskih signala.

- e) „st5“ Update mode:

Ukoliko u mreži nastane nekakva promjena (npr.: osvježenje), predlaže se jedanput pustiti Update, kako bi naprava mogla pohraniti nove podatke o mreži. Po izvedenju Update naprava se automatski vrati u st4 modus, u kojem nastavlja motreće parametara mreže.

8. Položaj kontakata u ovisnosti od pogrešaka

Kontakti zaštitnog releja (NC1; C1; NO2) neće djelovati, ako su svi iznosi faze struje i napon u postavljenim granicama i u početnom stanju naprava nije registrirala pogrešku.

U slučaju naponske zaštite: uključiti će se relay naponske zaštite i nakon isteka vremena kašnjenja njegovi kontakti promijeniti položaj, ako iznos izmjerenoj napona prekoraci postavljenu gornju granicu ili padne ispod postavljene donje granice.


U slučaju strujne zaštite: uključiti će se relay strujne zaštite i nakon isteka vremena kašnjenja njegovi kontakti promijeniti položaj, ako iznos izmjerene struje prekoraci postavljenu gornju granicu ili padne ispod postavljene donje granice.

Relji strujne i naponske zaštite se medusobno neovisivo uključuju i isključuju. Ako ALARM LED stalno svijeti, naprava registrira nekaku struju ili naponsku pogrešku. Ukoliko ALARM LED isprediktan svijeti, naprava nije u mogućnosti uzimati podatke iz mreže ili se sustav zaustavi.

9. Signalizacija pogrešaka:

- „OK“ LED svijeti, kada naprava radi na odgovarajući način i pohranjeni podatci su sukladni odgovarajućem modelu.
- „WATCH LINE“ LED svijeti, ako izmedu pohranjenih podataka i odgovarajućeg modela postoji razlika.
- „WATCH LOAD“ LED svijeti, ako izmedu pohranjenih podataka i odgovarajućeg modela postoji temeljna razlika.
- „PERFORM MAINTENANCE“ LED svijeti, ako izmedu pohranjenih podataka i odgovarajućeg modela postoje velike razlike i može u sustavu nastati kvar, te zbog toga je potrebno održavanje.
- „STOP“ LED svijeti, ako izmedu pohranjenih podataka i odgovarajućeg modela postoje značajne razlike koje mogu uzrokovati kvar te zbog toga rad sustava treba zaustaviti.
- Ako niti jedan LED ne svijeti, naprava ne registrira nikakav mjerljivi podatak o mreži.

U slučaju primjene strujnog transformatora



Uporaba i sigurnost:

- Napajanje naprave mora biti odgovarajućeg nazivnog napona!
- Prije montaže naprave naponske priključke treba isključiti!
- Za provjeru beznaponskog stanja uvijek koristite odgovarajući voltmeter!
- Montiranje naprave smije izvoditi isključivo stručna osoba postupajući u skladu s važećim propisima!

SLO

NAVODILO ZA UPORABO DTT – 5 INTELIGENTNI MULTIMETER ZA DETEKCIJO STANJA

1. Opis

Multimeter za detekciju stanja tipa DTT-5 lako u trifaznom omrežju meri mrežni napon, frekvenciju i električne napone. Namijenjen je za iskanje i opozarjanje mehaničkih i električnih napak u trifaznim motorima. Zaradi tehnologije detekcije obstaja mogućnost zanesljive nadzorstvene analize, pri katerem lahko zaznamo eventualne napake ter jih popravimo, še preden se pojavi. S tem pripomoremo k produktivnosti u kvalitetnoj proizvodnji. Z uporabo tega instrumenta lahko zmanjšamo stroške vzdrževanja in popravil, ter podaljšamo življensko dobo strojev in opreme.

Nekaj primerov za elektronsko in mehaničko napako, ki jih lahko zazna multimeter za detekcijo stanja DTT-5:

- Težave z ležajem;
- Težave neuravnoveženosti;
- Težave, izhajajoče iz neuravnovežene obremenitve;
- Težave rotora in statorja;
- Težave neuravnoveženosti moći;
- Težave črpalk, kompresorja, pogonskega dela, ventilatorja.

Izmjerene minimalne i maksimalne vrednosti toka lahko instrument shrani v svoj pomnilnik in jih po potrebi prikaže. Poleg tega ima instrument možnost nastavitev spodnje in zgornje meje električne in napetostne zaštite, časovnega odlašanja, na izhodu pa lahko spremeni tudi prioritete pri alarmiranju. Priključev vodnik napetosti napajanja in meritve je izvedljiv s pomočjo vrstnih sponk, nameščenih na hrbitni strani. Montaža je možna na priključno ploščo ali na panelo. Instrument se proizvaja v plastičnem ohišju dimenzije 96x96mm.

2. Nastavitev

Spajanje napetosti napajanja, meritiv in relajskih izhodov je potrebno izvesti na podlagi priložene skice spajanja. Po spojiti lahko napravo postavimo pod napetost. Po krajsem času bo instrument začel zaznavati sestavo, med tem pa bo začel zbirati parametre omrežja, ki jih bo shranil v pomnilnik. Med tem bo naprava izmjerje trenutne parametre omrežja neprekidno prikazovala na prikazovalniku.

Spojene vodnike je zaradi filtriranja elektromagnetskih motenj potreben prevleči skozi feritne prstane na način, prikazan na skici.

2.1 Nastavitev razmerja električne transformacije (ctr):

Pritisnite tipku SET. Ko se na prikazovalniku instrumenta izpišeta CTR in ENTER, ponovno pritisnite tipku SET. Na spodnjem prikazovalniku se pojavi vrednost CTR, pri čemer je začetna vrednost 5. Želeno vrednost lahko namestite s tipkama UP in DOWN. S ponovnim pritiskom na tipko ENTER lahko nastavljeno vrednost shranite v pomnilnik. Nato pritisnite tipko UP tako dolgo, dokler se na prikazovalniku ne

pojavi napis ESC. Iz menija lahko izstopite s ponovnim pritiskom na tipko ENTER. Instrument bo nato začel prikazovati trenutne vrednosti merjenega toka, napetosti in frekvence.

2.2 Nastavitev zgornjega napetostnega nivoja:

Pritisnite tipko ENTER. Tipko UP pritiskejte tako dolgo, dokler se na prikazovalniku ne pojavi napis UuL SET. Ponovno pritisnite tipko ENTER in na spodnjem prikazovalniku se pojavi Over Voltage Limit. Po nastaviti lahko želene vrednosti shranite v pomnilnik s pritiskom na tipko ENTER. Nato pritiskejte tipko UP tako dolgo, dokler se na spodnjem prikazovalniku ne pojavi napis ESC. S ponovnim pritiskom na tipko ENTER zapustite nastavitev. Instrument bo za tem začel prikazovati trenutne vrednosti merjenega toka, napetosti in frekvence.

2.3 Nastavitev spodnjega napetostnega nivoja:

Pritisnite tipko ENTER. Tipko UP pritiskejte tako dolgo, dokler se na prikazovalniku ne pojavi napis UdL SET. Ponovno pritisnite tipko ENTER in na spodnjem prikazovalniku se pojavi Under Voltage Limit. Po nastaviti lahko želene vrednosti shranite v pomnilnik s pritiskom na tipko ENTER. Nato pritiskejte tipko UP tako dolgo, dokler se na spodnjem prikazovalniku ne pojavi napis ESC. S ponovnim pritiskom na tipko ENTER zapustite nastavitev. Instrument bo za tem začel prikazovati trenutne vrednosti merjenega toka, napetosti in frekvence.

2.4 Nastavitev zgornjega nivoja električne zaščite:

Pritisnite tipko ENTER. Tipko UP pritiskejte tako dolgo, dokler se na prikazovalniku ne pojavi napis IdL SET. Ponovno pritisnite tipko ENTER in na spodnjem prikazovalniku se pojavi Over Current Limit. Po nastaviti lahko želene vrednosti shranite v pomnilnik s pritiskom na tipko ENTER. Nato pritiskejte tipko UP tako dolgo, dokler se na spodnjem prikazovalniku ne pojavi napis ESC. S ponovnim pritiskom na tipko ENTER zapustite nastavitev. Instrument bo za tem začel prikazovati trenutne vrednosti merjenega toka, napetosti in frekvence.

2.5 Nastavitev spodnjega nivoja električne zaščite:

Pritisnite tipko ENTER. Tipko UP pritiskejte tako dolgo, dokler se na prikazovalniku ne pojavi napis IdL SET. Ponovno pritisnite tipko ENTER in na spodnjem LED-u se pojavi spodnja raven električne zaščite. Pritisnite tipko ENTER, nato pa tipko UP pritiskejte tako dolgo, dokler se na spodnjem prikazovalniku ne pojavi napis ESC. S ponovnim pritiskom na ENTER zapustite nastavitev.

2.6 Nastavitev časa odlašanja:

Pritisnite tipko ENTER. Tipko UP pritiskejte tako dolgo, dokler se na prikazovalniku ne pojavi napis dEt SET. Ponovno pritisnite tipko ENTER in na spodnjem prikazovalniku se pojavi čas odlašanja za vsak električni in napetostni izhod posebej. Želeno vrednost lahko nastavite s tipkama UP in DOWN, shranite jo pa s pritiskom tipke ENTER. Nato tipko UP pritiskejte tako dolgo, dokler se na spodnjem prikazovalniku ne pojavi napis ESC. S ponovnim pritiskom na ENTER zapustite nastavitev. Instrument bo za tem začel prikazovati trenutne vrednosti merjenega toka, napetosti in frekvence. Nastavljeni čas odlašanja se bo aktiviral v primeru pojava električne/napetostne napake, ko se reže vklopi.

2.7 Brisanje/posodobitev načina dela:

Pritisnite tipko ENTER. Tipko UP pritiskejte tako dolgo, dokler se na prikazovalniku ne pojavi napis rSP UPP in SET. S ponovnim pritiskom na tipko ENTER vstopite v podmeni. Prižig k LED na levi strani oznanja aktivno stanje nastavite. Za Reset prvo vrednost nastavite na rSA (res aktiv), drugo pa na UPP (update passiv), nato pritisnite tipko ENTER, s čimer se podatki izbrisajo iz menija.

Za Update prvo vrednost nastavite na rSP (reset passiv), drugo pa na UPA (update aktiv), nato pritisnite tipko ENTER, s čimer se podatki shranijo v pomnilnik. Po nastavitevah držite tipko UP pritisnjeno tako dolgo, dokler se na spodnjem prikazovalniku ne pojavi napis ESC. S ponovnim pritiskom na tipko ENTER zapustite podmeni in instrument bo začel kazati zadnje izmerjene vrednosti.

Ukaz Reset se uporablja, ko se v sistemu zgori pomembna sprememba. Z uporabo Reset lahko briše vse do takrat shranjene podatke o omrežju. Takrat naprava preide v proces prepoznavanja sistema in znova testira omrežje (st1 do st4) ter shranii zadnje merjene podatke.

Z aktiviranjem ukaza Update (st5) naprava zazna in zbere parametre sistema, nato pa se vrne v normalen način delovanja (st4) in prikaže merjene vrednosti omrežja.

2.8 Programiranje rele izhoda:

Pritisnite tipko ENTER. Tipko UP držite pritisnjeno tako dolgo, dokler se na

zgornjem prikazovalniku ne pojavi napis rLy, na spodnjem pa SET. Ponovno pritisnite tipko ENTER. Prižig k LED naznanja aktiviranje procesa programiranja relejneg izhoda. Z uporabo tipk UP in DOWN lahko nastavite aktivno ali pasivno stanje relejneg izhoda.

Ko se na srednjem prikazovalniku pojavi napis Cur, pritisnite tipko ENTER. Na istem prikazovalniku se nato pojavi napis Pas ali Act. Če izberete opcijo Pas, dotaknjeni relejni izhod zaradi električne napake nikoli ne bo začel delovati. Če pa boste izbrali opcijo Act, dotaknjeni relejni izhod se bo v primeru električne napake aktiviral. Za shranitev željene opcije pritisnite tipko ENTER.

Ko se na srednjem prikazovalniku pojavi napis UoL, pritisnite tipko ENTER. Na istem prikazovalniku se nato pojavi napis Pas ali Act. Če izberete opcijo Pas, dotaknjeni relejni izhod zaradi električne napake nikoli ne bo začel delovati. Če pa boste izbrali opcijo Act, se bo v primeru električne napake aktiviral dotaknjeni relejni izhod. Za shranitev željene opcije pritisnite tipko ENTER. V podmeniju ded lahko programiramo relejni izhod, in sicer tako, da se aktivira v odvisnosti od vrste napake. Poleg tega pa lahko relejni izhod postavimo v tuji posebji v aktivno (ACT) ali pa v pasivno (PAS) stanje. Relejni izhod v pasivnem stanju na nobenem primeru ne bo začel delovati.

- „Lod“ – če je omrežje preobremenjeno ali pa se aktivira alarm WATCH LOAD (opazovanje obremenitve), se bo aktiviral relejni izhod.
- „Lin“ – če v omrežju nastane neka električna napaka ali pa se aktivira alarm WATCH LINE (opazovanje obremenitve), se bo aktiviral relejni izhod.
- „En1“ – če ima omrežje začetno napako ali naprava opozarja na PERFORMANCE MAINTENANCE (delovanje vzdrževanja), se bo aktiviral relejni izhod.
- „En2“ – če v omrežju obstaja napaka, ki jo je mogoče popraviti ali naprava opozarja STOP (zaustavitev), se bo aktiviral relejni izhod.

Po izvedbi nastavitev pritiskejte tipki UP ali DOWN tako dolgo, dokler se na srednjem prikazovalniku ne pojavi napis ESC. Pritisnite ENTER in naprava se bo vrnila v glavni meni. Ponovno pritiskejte tipki UP ali DOWN tako dolgo, dokler se na spodnjem prikazovalniku ne pojavi napis ESC. Pritisnite tipko ENTER in naprava se bo vrnila v glavni programske meni, v katerem je izvajala zadnjo meritev.

3. Odčitavanje električne vrednosti

Naprava vrednosti trifaznega toka prikazuje istočasno vse do 10000A. Ko vrednost merjenega toka presegna 1000A s prizigom „k“ LED oznanja, da je vrednost na prikazovalniku potrebovano pomočiti s 1000.

4. Odčitavanje faze napetosti

V osnovnem položaju pritiskejte tipko UP tako dolgo, dokler se ne prižge VL-N LED. Naprava bo prikazala izmerjeno vrednost fazne napetosti (L-N) v področju 0 – 280V.

5. Odčitavanje linijske napetosti

V osnovnem položaju tipko UP pritiskejte tako dolgo, dokler se VL-L LED ne prižge. Naprava bo prikazala izmerjeno vrednost linijske napetosti (L-L) v področju 0 – 450V.

6. Odčitavanje frekvence

V osnovnem položaju pritiskejte tipko UP tako dolgo, dokler se ne prižge FRO LED. Naprava bo prikazala izmerjeno vrednost frekvence (FRQ) v področju 45 – 75 Hz.

7. Prikazovanje delovnega načina naprave

Ta meni daje informacije o delovnem načinu naprave.

a) „st1“ Control mode: (kontrola)

Lahko se uporablja za kontrolo priključnih sponk in v začetni fazi delovanja za testiranje ali po ukazu reset.

b) „st2“ Learning mode: (spoznavanje)

Lahko se uporablja za zbiranje podatkov in informacij za spoznavanje sistema. Instrument v tem načinu delovanja izmeri in ciklično analizira vse signale, med tem pa podatkovna baza shrani osnovne karakteristike omrežja.

c) „st3“ Improvement mode: (popravljanje)

V tem načinu delovanja naprava po procesu spoznavanja avtomatično modelira omrežje in obdelva vse parametre, ki so potrebni za odločitve. Glavna razlika med delovnima načinoma st2 in st3 je, da se podatki v načinu st2 samo zbirajo, v načinu st3 pa se analizirajo.

d) „st4“ Monitoring mode: (opazovanje)

Instrument po zaključku st3 avtomatično pride v ta način delovanja, ker so vsi znani podatki že shranjeni in ker so že določeni tudi vsi parametri, potrebeni za

delovanje. Tudi vhodni podatki so testirani skozi električne in napetostne signale.

e) „st5“ Update mode:

V kolikor se v omrežju pojavi kakršna koli sprememba (npr.: posodobitev), predlaga, da se enkrat pusti Update, s čimer naprava lahko shrani nove podatke o omrežju. Po izvajjanju Update se naprava avtomatično vrne v delovni način st4, v katerem nastavi opazovanje parametrov omrežja.

8. Položaj kontakta v odvisnosti od napake

Kontakt začetnega releja (NC1; C1; NO2) ne bodo delovali, če so vse vrednosti faznega toka napetosti v nastavljenih mejah in v začetnem stanju naprava ni registrirala napake.


V primeru napetostne zaščite: rele napetostne zaščite se bo vklopilo in po izteku časa odlašanja bodo njegovi kontakti spremeniли položaj, v kolikor vrednost izmerjene napetosti prekorači nastavljeno zgornjo mejo ali upade pod nastavljeno spodnjo mejo.

V primeru električne zaščite: rele električne zaščite se vklopilo, priključek releja pa po izteku časa odlašanja spremeni stanje njegovih kontaktov, v kolikor vrednost izmerjene napetosti prekorači nastavljeno zgornjo mejo ali upade pod nastavljeno spodnjo mejo.

Relej električne in napetostne zaščite se med seboj neodvisno vklopijo ali izklopijo. Če ALARM LED nenehno sveti, naprava registrira neko električno ali napetostno napako. V kolikor ALARM LED prekiniti bo sveti, naprava ni sposobna jemati podatke iz omrežja ali pa se je sistem zaustavil.

9. Signaliziranje napake:

- LED „OK“ sveti, če naprava deluje na primeren način in so shranjeni podatki v skladu s primernim modelom.
- LED „WATCH LINE“ sveti, če med shranjenimi podatki in primernim modelom obstaja razlika.
- LED „WATCH LOAD“ sveti, če med shranjenimi podatki in primernim modelom obstaja temeljnja razlika.
- LED „PERFORM MAINTAINCE“ sveti, če med shranjenimi podatki in primernim modelom obstajajo velike razlike in se v sistemu lahko pojavi napaka. Zato je potrebno vzdrževanje.
- LED „STOP“ sveti, če med shranjenimi podatki in primernim modelom obstajajo pomembne razlike, katere lahko povzročijo napake, zato je potrebno sistem zaustaviti.
- Če niti en LED ne sveti, naprava ne registrira nobenega merjenega podatka v omrežju.



Uporaba in varnost:

- Naprava mora biti priključena na ustrezno pogonsko napetost!
- Pred montažo naprave je napetostne priključke potrebno odklopiti!
- Za preverjanje breznapetostnega stanja vedno uporabite primeren voltmeter!
- Montažo naprave lahko izvede le strokovnjak ob upoštevanju predpisanih pravil!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MULTIMETARA ZA DETEKCIJU TIPOA DTT – 5

1. Opis

Multimetar za detekcijo tipa DTT-5 je sposoban meriti vrednosti struje, napona in frekvencije trofazne mreže. Konstruisan je namenom da detektuje in signalizira

mehaničke in električne greške, koje prete u trofaznim motorima. Zahvaljujući tehnologiji multimetra omogočena je pouzdana kontrola sistema, pri kojih eventualne greške se detektirajo in ispravljajo pre svojih nastanka ili manifestovanja, doprinjujući stime povečanju produktivnosti kvalitetne proizvodnje. Pomembno ovog instrumenta omogočena je minimalizacija troškova odzračevanja in opravki, kar je povečanje životnega veka mašina in uredaja.

Pri tem električnih in mehaničkih greška, ki može detektirati detektirajući multimetar tipa DTT-5:

- Kvarovi ležajev;
- Greške usled debalansa;
- Greške usled neusaglašenih ili neuravnovesenih opterecenja;
- Greške rotora i statora;
- Greške usled neuravnovesenih snaga;
- Greške pumpi, kompresora, pogonskog postrojenja i ventilatora.

Instrument memorise mere min./max. vrednosti struje, i po potrebi ih prikazuje. Pored navedenih instrument je opremljen podežljivim strujnim in naponskim nivojem gornje in donje granice, podežljivim vremenskim začakanjam, in mogučnošču podešavanja (biranja) prioriteta alarmiranja na izlazu.

Priklicenje napajanja, izvoda merenja in izlaza relaja se vrši pomoču rastavnih stezalk, smestenih na zadnji pliči naprave. Instrumenti se ugradjujo v komandni tabli ali pliču (panel). Izvedeni su u plastično kušite dimenzija 96x96 mm.

2. Podešavanje

Priklicenje napajanja, izvoda merenja in izlaza relaja treba izvesti prema priloženi sliki povezovanja. Nakon izvedenih priklicenja, naprava se može staviti pod napon. Nakon kratkog vremena instrument pokrece jedan proces za prepoznavanje sistema, pri čemer skuplja podatke o mreži, i te podatke memorise. Meduvremeno naprava kontinualno prikazuje merene trenutne vrednosti parametra mreže na displeju.

Priklicenje treba uvesti kroz feritinske prstene na prikazan način na sliki, radi filtriranja elektromagnetskih smetnji.

2.1 Podešavanje prenosnog odnosa strujnog mernog transformatora (CTR):

Nakon pritiska na dugme SET, pojave se natpis CTR i ENTER na donjem displeju. Ponovnim pritiskom na dugme SET u najdonjem redu displeja će pokazivati vrednost CTR, koja je 5 u osnovnoj oprejci. Dugmadima UP i DOWN se mogu podesiti željene vrednosti. Ponovnim pritiskom na dugme ENTER, podešena vrednost se memorise. Lijanjan pomoču dugmetu UP se nade natpis ESC na donjem displeju. Tada pritiskom na dugme ENTER se izlazi iz menija. Nakon kratkog vremena se displej naprave se pojavi trenutna merena vrednost struje, napona i frekvencije.

Nakon kratkog vremena na displeju naprave se pojavi trenutna merena vrednost struje, napona in frekvencije.

2.2 Podešavanje gornjeg nivoa napona:

Treba pritisnuti taster ENTER. Pritiskom na dugme UP se vrši listanje, dok se na displeju ne pojavi natpis UuL SET. Ponovo treba pritisnuti taster ENTER, dok se na donjem displeju ne pojavi natpis Over Current Limit. Nakon podešavanja željene vrednosti, ona se memorise ponovnim pritiskom na ENTER. Listajući dugmetom UP, dok se ne pojavi natpis ESC na donjem displeju, pritiskom na ENTER se izlazi iz menija. Nakon kratkog vremena na displeju naprave se pojavi trenutna merena vrednost struje, napona i frekvencije.

2.3 Podešavanje donjeg nivoa napona:

Treba pritisnuti taster ENTER. Pritiskom na dugme UP se vrši listanje, dok se na displeju ne pojavi natpis UdL SET. Ponovo treba pritisnuti taster ENTER, dok se na donjem displeju ne pojavi natpis Under Voltage Limit. Nakon podešavanja željene vrednosti, ona se memorise ponovnim pritiskom na ENTER. Listajući dugmetom UP, dok se ne pojavi natpis ESC na donjem displeju, pritiskom na ENTER se izlazi iz menija. Nakon kratkog vremena na displeju naprave se pojavi trenutna merena vrednost struje, napona i frekvencije.

2.4 Podešavanje nivoa prekostrujne zaščite:

Treba pritisnuti taster ENTER. Pritiskom na dugme UP se vrši listanje, dok se na displeju ne pojavi natpis IuL SET. Ponovo treba pritisnuti taster ENTER, dok se na donjem displeju ne pojavi natpis Over Current Limit. Nakon podešavanja željene vrednosti, ona se memorise ponovnim pritiskom na ENTER. Listajući dugmetom UP, dok se ne pojavi natpis ESC na donjem displeju, pritiskom na ENTER se izlazi iz menija. Nakon kratkog vremena na displeju naprave se pojavi trenutna merena vrednost struje, napona i frekvencije.

2.5 Podešavanje zaštite nivoa opadanja struje:

Treba pritisnuti taster ENTER. Pritiskom na dugme UP se vrši listanje, dok se

na displeju ne pojavi napis IdL SET. Vrednost nivoa zaštiće od opadanja struje će se pojaviti na donjem LED. Pritisakom na ENTER i listajući dugmetom UP, dok se ne pojavi napis ESC na donjem displeju, onda pritisakom na ENTER se izlazi iz menija.

2.6 Podešavanje vremenskog zakašnjavanja:

Treba pritisnuti taster ENTER. Pritisakom na dugme UP se vrši listanje, dok se na displeju ne pojavi napis dET SET. Ponovo treba pritisnuti taster ENTER, dok se na donjem displeju ne pojave vrednosti vremenskog zakašnjavanja za svaki izlaz priključenog napona i struje. Za podešavanje željene vrednosti treba pritisnuti dugmet UP i DOWN, a za memorisanje istih dugme ENTER. Listajući dugmetom UP, dok se ne pojavi napis ESC na donjem displeju, pritisakom na ENTER se izlazi iz menija. Nakon kratkog vremena na displeju naprave se pojavi trenutna merena vrednost struje, napona i frekvencije. Podešeno vremensko kašnjenje se aktivira nastankom strujne/naponske greške, kada se uključi rele.

2.7 Osveženje (refresh) i brisanje radnog režima:

Treba pritisnuti taster ENTER. Pritisakom na dugme UP se vrši listanje, dok se na displeju ne pojave napis rSP UPP i SET. Ponovo treba pritisnuti taster ENTER za ulazak u podmeni. Uključenje „k“ LED signalizira na levoj strani aktivno stanje podešavanja. U slučaju Reset-a prvu vrednost treba podesiti na rSA (reset aktivan), a drugu na UPP (update pasivni), pa pritisakom na ENTER naprava briše memorisane podatke sa mreže.

U slučaju Update prvu vrednost podesiti na rSP (reset pasivan), a drugu na UPA (update aktivan), pa pritisakom na ENTER naprava izvrši osveženje podataka. Nakon obavljanja željenih podešavanja listajući dugmetom UP, dok se ne pojavi napis ESC na donjem displeju, na donjoj LED. Ponovnim pritisakom na ENTER se izlazi iz menija i instrument pokazuje zadnju merenu vrednost.

Naredbu Reset treba koristiti, ako se u sistemu desila neka značajna izmena. Upotreboom Reset se može brisati sve dole memorisane podatke o mreži pa naprava prelazi u „učenički“ način rada i ponovo testira mrežu (od st1 do st4) i memorise nove vrednosti.

Naredbom Update (st5), naprava detektuje podatke, koje pripadaju sistemu, složi ih, pa se vrati u normalan radni režim (st4) i prikaziva merene vrednosti mreže.

2.8 Programiranje relejnog izlaza:

Treba pritisnuti taster ENTER. Pritisakom na dugme UP se vrši listanje, dok se na gornjem displeju ne pojavi napis rLy, a na donjem SET. Ponovo treba pritisnuti taster ENTER, pa signal „k“ Led označava da reljni izlaz naprave je u programskom režimu rada. Primenom dugmadi UP i DOWN se može izabrati u nastavku aktivno ili pasivno stanje relejnog izlaza, u določenim slučajevima.

Po pojavi teksta Cur na srednjem displeju, treba pritisnuti taster ENTER. Tada se pojaviti tekst Pas ili Act. Ako izaberemo opciju Pas, onda dotični relejni izlaz nikad neće proraditi na strujnu grešku. Ako izaberemo opciju Act, onda dotični relejni izlaz će se aktivirati na strujnu grešku. Radi memorisanja željene opcije treba pritisnuti taster ENTER.

U slučaju da se vidi tekst Uol na srednjem displeju, pritisakom na taster ENTER će se pojaviti tekst Pas ili Act na taj displej. Ako izaberemo opciju Pas onda dotični relejni izlaz nikad neće proraditi na naponsku grešku. Ako izaberemo opciju Act, onda dotični relejni izlaz će se aktivirati na naponsku grešku. Radi memorisanja željene opcije treba pritisnuti taster ENTER.

U podmeniju sed ima mogućnost da takvo podešavanje relejnih izlaza, da se oni aktiviraju za pojedine izabrane vrste grešaka. Pored navedenog ima mogućnost i na postavljanje relejnog izlaza u aktivno (ACT) ili pasivno (PAS) stanje. U pasivnom stanju relejni izlaz naprave neće raditi ni pod kojim okolnostima.

- „Lod“ – ako je mreža preopterećena ili postoji alarm (sa strane nadzora opterećenja) WATCH LOAD, onda će se aktivirati relejni izlaz naprave.
- „Lin“ – ako je u mreži elektronska greška, ili postoji alarm (sa strane nadzora mreže) WATCH LINE, onda će se aktivirati relejni izlaz naprave.
- „En1“ – ako mreža ima startnu grešku, ili naprava daje upozorenje (održavanja režima rada) PERFORM MAINTENANCE, onda će se aktivirati relejni izlaz naprave.
- „En2“ – ako sistem ima grešku, koja se lako eliminise ili naprava daje upozorenje STOP (zastoj), onda će se aktivirati relejni izlaz naprave.

Nakon obavljanja željenih podešavanja, pritisikanjem na taster UP ili DOWN će se pojaviti tekst ESC na srednjem displeju. Pritisakom na ENTER se vraća u glavni meni. Ponovnim pritisikanjem na taster UP ili DOWN će se pojaviti tekst ESC na donjem displeju. Pritisakom na ENTER naprava se vraća u glavni programski meni, gde je izvršeno zadnje merenje.

3. Očitavanje vrednosti struja

Vrednosti struja tri faze se pojave na instrumentu istovremeno do 10 000 A. Ako merena vrednost struje nadmašuje 1000 A, onda LED „k“ signalizira, da prikazanu vrednost treba množiti sa 1000.

4. Očitavanje vrednosti faznih napona

U osnovnom stanju treba pritisnuti taster UP, dok LED „VL-N“ ne svetli. Naprava će prikazivati vrednost merenog napona (L-N) u oblasti između 0 – 20 V.

5. Očitavanje vrednosti linijskih napona

U osnovnom stanju treba pritisnuti taster UP, dok LED „VL-L“ ne svetli. Naprava će prikazivati vrednost merenog napona (L-L) u oblasti između 0 – 450 V.

6. Očitavanje frekvencije

U osnovnom stanju treba pritisnuti taster UP, dok LED „FRQ“ ne svetli. Naprava će prikazivati vrednost merene frekvencije (FRQ) u oblasti između 45 – 75 Hz.

7. Signalizacija stanja naprave

Ovaj meni daje informaciju o pogonskom stanju naprave.

a) „st1“ Control mode: (kontrolni režim)

Koristi se za kontrolu priključnih stezaljki i za testiranje u startnoj etapi rada ili nakon naredbe reset.

b) „st2“ Learning mode: (režim učenja)

Koristi se za prikupljanje podataka i informacija u prepoznavanju sistema. U ovom režimu rada instrument vrši merenje i cikličnu analizu svih signala, pri čemu baza podataka će memorisati osnovne mrežne karakteristike.

c) „st3“ Improvement mode: (režim popravki)

Nakon režima učenja u ovom režimu naprava modelira mrežu automatski i obrađuje sve potrebne podatke za odlučivanje. Glavna razlika između režima st2 i st3 je u tome, da st2 vrši samo prikupljanje podataka, dok st3 i analizu istihi.

d) „st4“ Monitoring mode: (kontrolni režim)

Po završetku st3, instrument automatski prelazi u ovaj režim rada. Svi podaci su memorisani, i potrebni parametri definisani. Ulazni podaci su testirani kroz signalnu naponu i struju.

e) „st5“ Update mode: (režim prepravke)

ako nastaje neka izmena u mreži (na pr.: obnova ili osveženje), onda se preporučuje aktiviranje režima Update, radi toga, da bi instrument mogao memorisati novije podatke mreže. Po završetku režima Update naprava se automatski vrati u režim st4, gde nastavlja nadziranje parametara mreže.

8. Položaj kontaktata usled pojedinih grešaka

Kontakti zaštitnog releja (NC1; C1; NO2) neće raditi, ako su sve vrednosti faznih struja i napona između podešenih granica i u startu instrument nije detektovao grešku.

U slučaju naponske zaštite: aktivira se relay za naponsku zaštitu i priključak relaja će promeniti svoje stanje na kraju podešenog vremenskog zakašnjavanja ako merena vrednost struje nadmašuje gornju ili opadne ispod podešene donje granice.

Przykładowo podajemy niektóre wady i zakłócenia mechaniczne jak i elektryczne, które można wykazać stosując multimeter kontrolny typu DTT-5:


- problemy z ułożyskowaniem,
- wady niewyważania,
- wady powstałe w wyniku nierównomiernego obciążenia,
- wady stojana i wirnika,
- zakłócenia powstałe w wyniku nierównomierności mocy,
- wady pomp, kompresorów, napędów i wentylatorów.

Przyrząd zapisuje w pamięci zmierzone wartości minimalne i maksymalne prądu, oraz wyświetla je na żądanie użytkownika. Poza tym, w przyrządzie można zaprogramować dolne i górne granice (wartości progowe) zabezpieczenia napięciowego i prądowego, czas opóźnienia tych zabezpieczeń, oraz priorytet alarmów na wyświetlu. Do podłączenia napięcia zasilania oraz wielkości mierzonych i wyjść przekaźnikowych służy lista zacisków wtórkowych, umieszczone na tylnej ściance przyrządu. Multimeter jest wbudowany w tablicę lub panel. Jest on umieszczony w obudowie o wymiarze 96 x 96 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego.

2. NASTAVLJANJE

Napijez zasilanja oraz wielkości pomiarowe i wyjścia przekaźnikowe należy podłączyć do przyrządu wg załączonego schematu. Po podłączeniu przewodów można podać zasilanie na przyrząd. Po uplywie krótkiego czasu zainicjuje się proces rozpoznania systemu, w trakcie którego zbiera informacje dot. sieci i zapisuje je w pamięci. W międzyczasie przyrząd na bieżąco wyświetla chwilowe wartości pomiarowe badanej sieci. W celu odfiltrowania zakłóceń

- Pri „STOP“ Led signalu postoje razlike između memorisanih signala i modela u priključivanju, koje će prouzrokovati greške, pa sistem treba zaustaviti.
- Ako ne sveti ni jedan LED, onda naprava ne detektuje nikakav merljiv signal sa mreže.



Upotreba i bezbednost:

Instrument napajati odgovarajućim nazivnim naponom!

Pre ugradnje naponske ulazne treba isključiti!

Uvek treba koristiti pogodni voltmeter za kontrolu beznaponskog stanja! Montaža instrumenta sme vršiti samo stručno lice uz primenu važećih propisa instalisanja te vrste!

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PL

CYFROWY MULTIMETR

KONTROLNY TYPU DTT-5

1. OPIS

Przyrząd typu DTT-5 jest multimetrem kontrolnym, przeznaczonym do pomiaru wartości napięcia, prądu oraz częstotliwości w sieciach trifazowych. Został zaprojektowany tak, aby w trakcie eksploatacji silników 3-fazowych można by z góry wykazać i zasygnalizować wady oraz zakłócenia mechaniczne i elektryczne grożące awarią. Użycie takiego multimetru stwarza możliwość przeprowadzenia niezawodnej kontroli systemowej, w wyniku której można wykryć i naprawić ewentualne wady i zakłócenia, jak i zapobiec ich wystąpieniu, zwiększąc tym wydajność w produkcji jakościowej. Dzięki stosowaniu tego przyrządu można obniżyć do minimum koszty napraw i konserwacji oraz przedłużyć trwałość maszyn i urządzeń.

Przykładowo podajemy niektóre wady i zakłócenia mechaniczne jak i elektryczne, które można wykazać stosując multimeter kontrolny typu DTT-5:

- problemy z ułożyskowaniem,
- wady niewyważania,
- wady powstałe w wyniku nierównomiernego obciążenia,
- wady stojana i wirnika,
- zakłócenia powstałe w wyniku nierównomierności mocy,
- wady pomp, kompresorów, napędów i wentylatorów.

Przyrząd zapisuje w pamięci zmierzone wartości minimalne i maksymalne prądu, oraz wyświetla je na żądanie użytkownika. Poza tym, w przyrządzie można zaprogramować dolne i górne granice (wartości progowe) zabezpieczenia napięciowego i prądowego, czas opóźnienia tych zabezpieczeń, oraz priorytet alarmów na wyświetlu. Do podłączenia napięcia zasilania oraz wielkości mierzonych i wyjść przekaźnikowych służy lista zacisków wtórkowych, umieszczone na tylnej ściance przyrządu. Multimeter jest wbudowany w tablicę lub panel. Jest on umieszczony w obudowie o wymiarze 96 x 96 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego.

2. NASTAWLJANIE

Napięcie zasilania oraz wielkości pomiarowe i wyjścia przekaźnikowe należy podłączyć do przyrządu wg załączonego schematu. Po podłączeniu przewodów można podać zasilanie na przyrząd. Po uplywie krótkiego czasu zainicjuje się proces rozpoznania systemu, w trakcie którego zbiera informacje dot. sieci i zapisuje je w pamięci. W międzyczasie przyrząd na bieżąco wyświetla chwilowe wartości pomiarowe badanej sieci. W celu odfiltrowania zakłóceń

magnetycznych przewody przyłączeniowe należy przewleć przez pierścienie ferytowe w sposób pokazany na rysunku.

a. Nastawianie przełożenia przekładników prądowych (Ctr):

Nacisnąć przycisk SET, wtedy na dolnym wyświetlaczku pojawi się napis CTR i ENTER. Ponownie nacisnąć przycisk SET, wtedy na dolnym wyświetlaczku ukazuje się nastawialna wartość CTR, która domyślnie wynosi 5. Do nastawiania wartości CTR służą przyciski UP i DOWN. Ponownym naciśnięciem przycisku ENTER zapisujemy nastawioną wartość w pamięci. Przyciskiem UP kartkujemy dalej pojavili się napis ESC na dolnym wyświetlaczku. Naciśnięciem przycisku ENTER wychodzimy z menu nastawień. Po uplywie krótkiego czasu przyrząd będzie wyświetlał chwilowe wartości pomiarowe napięcia, prądu i częstotliwości.

b. Nastawianie górnego progu napięciowego:

Nacisnąć przycisk ENTER. Przyciskiem UP kartkować aż na wyświetlaczku pojawi się napis UuL SET. Ponownie nacisnąć przycisk ENTER aż na dolnym wyświetlaczku pojawi się napis Over Voltage Limit. Po nastawianiu żadnej wartości można ją zapisać w pamięci przyciskiem ENTER. Następnie nacisnąć przycisk UP tak dugo, aż na dolnym wyświetlaczku pojawi się napis ESC. Ponownym naciśnięciem przycisku ENTER wychodzimy z menu nastawień. Po uplywie krótkiego czasu przyrząd będzie wyświetlał chwilowe wartości pomiarowe napięcia, prądu i częstotliwości.

c. Nastawianie dolnego progu napięciowego:

Nacisnąć przycisk ENTER. Przyciskiem UP kartkować aż na wyświetlaczku pojawi się napis UuL SET. Ponownie nacisnąć przycisk ENTER aż do pojawnienia się na dolnym wyświetlaczku napisu Under Voltage Limit. Po nastawianiu żadnej wartości można ją zapisać w pamięci przyciskiem ENTER. Następnie nacisnąć przycisk UP tak dugo, aż na dolnym wyświetlaczku pojawi się napis ESC. Ponownym naciśnięciem przycisku ENTER wychodzimy z menu nastawień. Po uplywie krótkiego czasu przyrząd będzie wyświetlał chwilowe wartości pomiarowe napięcia, prądu i częstotliwości.

d. Nastawianie progu nadprądowego:

Nacisnąć przycisk ENTER. Przyciskiem UP kartkować aż na wyświetlaczku pojawi się napis IuL SET. Ponownie nacisnąć przycisk ENTER aż pojawili się na dolnym wyświetlaczku napis Over Current Limit. Po nastawianiu żadnej wartości można ją zapisać w pamięci przyciskiem ENTER. Następnie nacisnąć przycisk UP tak dugo, aż na dolnym wyświetlaczku pojawi się napis ESC. Ponownym naciśnięciem przycisku ENTER wychodzimy z menu nastawień. Po uplywie krótkiego czasu przyrząd będzie wyświetlał chwilowe wartości pomiarowe napięcia, prądu i częstotliwości.

e. Nastawianie progu podprądowego:

Nacisnąć przycisk ENTER. Trzymać przycisk UP wcisnięty tak dugo, aż na wyświetlaczku pojawi się napis IdL SET. Ponownie nacisnąć przycisk ENTER až na dolnym wyświetlaczku pojawi się napis Under Current Limit. Po nastawianiu żadnej wartości można ją zapisać w pamięci przyciskiem ENTER. Następnie nacisnąć przycisk UP tak dugo, až na dolnym wyświetlaczku pojawi się napis ESC. Ponownym naciśnięciem przycisku ENTER wychodzimy z menu nastawień. Po uplywie krótkiego czasu przyrząd będzie wyświetlał chwilowe wartości pomiarowe napięcia, prądu i częstotliwości.

f. Nastawianie czasu opóźnienia:

Nacisnąć przycisk ENTER. Trzymać przycisk UP wcisnięty tak dugo, až na wyświetlaczku pojawi się napis dET SET. Ponownie nacisnąć przycisk ENTER, wtedy na dolnym wyświetlaczku pojawi się wartość czasu opóźnienia, która odnosi się do wszystkich podłączonych wyjść prądowych i napięciowych. Do nastawiania żadnej wartości służą przyciski UP i DOWN, a do zapisania jej w pamięci przycisk ENTER. Następnie nacisnąć przycisk UP až na dolnym wyświetlaczku pojawi się napis ESC. Naciśnięcie przycisku ENTER wychodzimy z menu nastawień. Po uplywie krótkiego czasu przyrząd będzie wyświetlał chwilowe wartości pomiarowe napięcia, prądu i częstotliwości. W przypadku wystąpienia zakłóceń napięciowych lub prądowych przekaźnik alarmu zadziała dopiero po upływie nastawionego czasu opóźnienia.

g. Tryb pracy skasowania/odświeżania:

Nacisnąć przycisk ENTER. Trzymać przycisk UP wcisnięty tak dugo, až pojawili się napisy rSP UPP i SET na wyświetlaczu. Ponownie naciskając przycisk ENTER wchodziśmy do podmenu. Zapalanie się diody LED K po lewej stronie sygnalizuje aktywny stan nastawienia. W przypadku skasowania (Reset) nastawia pierwszą wartość na rSA (aktywny reset), a druga na UPP (update pasywne) i nacisnąć przycisk ENTER, wtedy przyrząd skasuje dane zapisane, uzyksane z sieci. W przypadku odświeżania (Update) nastawić pierwszą wartość na rSP (pasywny reset), a drugą na UPA (update aktywne) i nacisnąć przycisk ENTER,

wtedy przyrząd odsyła dane. Po nastawianiu żądanego wartości naciśnac przycisk **UP** tak długo, aż na dolnym wyświetlaczu pojawi się napis **ESC**. Ponownym naciśnięciem przycisku **ENTER** wychodzimy z menu. Po upływie krótkiego czasu przyrząd będzie wyświetlał ostatnie chwilowe wartości pomiarowe.

Polecenie **Reset**: stosujemy go, gdy w systemie nastąpiła jakaś poważna zmiana. Z pomocą **Reset** można skasować wszystkie zapisane do danego momentu dane sieciowe, wtedy przyrząd przechodzi do trybu uczenia się: ponownie przetestuje sieć (**st1** - **st4**) i zapisuje nowe wartości.

Polecenie **Update**: Jeżeli polecenie **Update** jest aktywne (**st5**), to wtedy przyrząd detektuje i zbiera dane dot. systemu, potem powróci do trybu normalnej pracy i będzie wyświetlał chwilowe wartości pomiarowe.

h. Programowanie wyjścia przekaźnikowego:

Naciśnac przycisk **ENTER**. Trzymać przycisk **UP** wcisnięty aż na wyświetlaczu górnym pojawi się napis **rLy**, a na wyświetlaczu dolnym **SET**. Ponownie naciśnac przycisk **ENTER**, wtedy zapalanie się diody LED **k** sygnalizuje, że weszliśmy w tryb programowania wyjścia przekaźnikowego. Z pomocą przycisków **UP** i **DOWN** można nastawić aktywny lub pasywny stan wyjścia przekaźnikowego w przypadku poniżej opisanych.

W momencie, kiedy na wyświetlaczu środkowym pojawi się napis **Cur** naciśnac przycisk **ENTER**, wtedy na wyświetlaczu ukaże się napis **Pasub Act**. Jeżeli wybierzemy opcję **Pas**, to dane wyjście przekaźnikowe nigdy nie zadziała w przypadku zakłóceń prądowych. Wybierając opcję **Act** dane wyjście przekaźnikowe uaktywnia się w razie zakłóceń prądowych. W celu zapisania wybranej opcji naciśnac przycisk **ENTER**.

W momencie, kiedy na wyświetlaczu środkowym pojawi się napis **Uol** naciśnac przycisk **ENTER**, wtedy na tym wyświetlaczu ukaże się napis **Pasub Act**. Jeżeli wybierzemy opcję **Pas**, to dane wyjście przekaźnikowe nigdy nie zadziała w przypadku zakłóceń napięciowych. Wybierając opcję **Act** dane wyjście przekaźnikowe uaktywnia się w razie zakłóceń napięciowych. W celu zapisania wybranej opcji naciśnac przycisk **ENTER**.

W podmenu **ded** istnieje możliwość nastawiania rodzajów wad i zakłóceń, przy których wyjście przekaźnikowe powinno się uaktywniać. Dodatkowo mamy tutaj możliwość, aby wyjście przekaźnikowe ustawić w stan aktywny (**ACT**) lub pasywny (**PAS**). W stanie pasywnym wyjście przekaźnikowe nie zadziała w żadnych warunkach.

„**Lod**” – jeżeli sieć jest przeciążona lub nastąpił alarm WATCH LOAD (monitorowanie obciążenia), to wyjście przekaźnikowe przyrządu uaktywnia się. „**Lin**” – jeżeli występuje w sieci jakaś wada i zakłócenia elektryczne lub nastąpił alarm WATCH LINE (monitorowanie sieci), to wyjście przekaźnikowe przyrządu uaktywnia się.

„**En1**” – jeżeli występuje w sieci jakaś wada początkowa lub przyrząd wydaje ostrzeżenie PERFORM MAINTENANCE (potrzebna jest obsługa techniczna), to wyjście przekaźnikowe przyrządu uaktywnia się.

„**En2**” – jeżeli występują w sieci wady i zakłócenia, które można usunąć, lub przyrząd wydaje ostrzeżenie STOP (zatrzymanie), to wyjście przekaźnikowe przyrządu uaktywnia się.

Po dokonaniu wymaganych nastawień naciśnac przycisk **UP** lub **DOWN** i przytrzymac go aż na wyświetlaczu środkowym pojawi się napis **ESC**. Naciśnac przycisk **ENTER**, wtedy wróćmy do menu głównego programu, do opcji gdzie był przeprowadzony ostatni pomiar.

3. Odczyt wartości prądu

Wartości prądu do 10.000 A w 3-ch fazach wyświetlane są jednocześnie. Jeżeli wartość zmierzona prądu przekracza 1.000 A, to zapala się LED **k**, co sygnalizuje, że wartość odczytaną na wyświetlaczu należy pomnożyć przez 1.000.

4. Odczyt wartości napięcia fazowego

W stanie wyjściowym naciśnac przycisk **UP** aż do zapalenia się **V_{L-N}** LED. Przyrząd wyświetla zmierzona wartość napięcia fazowego (L-N) w zakresie 0-280 V.

5. Odczyt wartości napięcia fazowego

W stanie wyjściowym naciśnac przycisk **UP** aż do zapalenia się **V_{L-L}** LED. Przyrząd wyświetla zmierzona wartość napięcia liniowego (L-L) w zakresie 0-450 V.

6. Odczyt wartości częstotliwości

W stanie wyjściowym naciśnac przycisk **UP** aż do zapalenia się **FRQ** LED. Przyrząd wyświetla wartość częstotliwości (FRQ) w zakresie 45-75 Hz.

7. Tryby pracy przyrządu

To menu informuje nas o trybach pracy przyrządu.

a.) **st1** Control mode (tryb kontroli)

Przeznaczony jest do kontroli zacisków przyłączeniowych, oraz do testowania w początkowym okresie funkcjonowania przyrządu lub po wydaniu polecenia **reset**.

b.) „**st2**” Learning mode (tryb uczenia się)

Słosowany jest do zbierania danych i informacji w celu rozpoznania systemu. W tym trybie pracy przyrząd mierzy wszystkie parametry i cyklicznie je analizuje, w wyniku czego w bazie danych zostaną zapisane podstawowe charakterystyki sieci.

c.) „**st3**” Improvement mode (tryb naprawiania)

Po procesie uczenia się przyrząd w tym trybie automatycznie modeluje sieć i przetwarza wszystkie dane niezbędne do powięczenia decyzji. Istotną różnicą między trybami **st2** a **st3** jest to, że w **st2** następuje tylko zbieranie danych, a w **st3** ich analiza.

d.) „**st4**” Monitoring mode (tryb monitorowania, kontroli)

Po zakończeniu pracy w trybie **st3** przyrząd automatycznie przechodzi do tego trybu. Teraz już wszystkie znane dane są zapisane, a potrzebne parametry określone. W tym trybie przyrząd na bieżąco prowadzi pomiar (testowanie) sygnałów prądowych i napięciowych.

e.) „**st5**” Update mode (tryb odświeżania)

Jeżeli w sieci nastąpi jakaś zmiana (np. odnowienie), to zaleca się wejść w ten tryb i przeprowadzić update, aby przyrząd mógł zapisać w pamięci nowe dane dot. sieci. Po dokonaniu update-u przyrząd automatycznie wraca do trybu **st4** i dalej prowadzi monitorowanie parametrów sieci.

8. Wyjścia przekaźnikowe

Styki NC1, C1, NO1 przekaźników ochronnych nie będą przełączane, jeżeli wartości wszystkich napięć i prądów fazowych mieszczą się w nastawionach granicach i przyrząd nie detektował wad i zakłóceń w stanie początkowym. W przypadku **ochrony napięciowej**: przekaźnik ochronny zadziała i stan wyjścia ulega zmianie po upływie nastawionego czasu opóźnienia, jeżeli mierzona wartość napięcia przewyższa nastawną górną wartość progową lub spadnie poniżej dolnej wartości progowej.

W przypadku **ochrony prądowej**: przekaźnik ochronny zadziała i stan wyjścia ulegnie zmianie po upływie nastawionego czasu opóźnienia, jeżeli mierzona wartość prądu przewyższa nastawną górną wartość progową lub spadnie poniżej dolnej wartości progowej.

Przekaźniki ochrony prądowej oraz napięciowej działają niezależnie od siebie. Jeżeli LED „**ALARM**” świeci się w sposób ciągły, to przyrząd wykrył jakieś zakłócenia dot. prądu lub napięcia. Jeżeli LED „**ALARM**” migła, to przyrząd nie jest w stanie pobrać danych z sieci lub praca systemu została zawieszona.

9. Sygnalizacja wad i zakłóceń


– LED „**OK**” świeci się, jeżeli przyrząd funkcjonuje poprawnie, a zapisane dane są zgodne ze związanym modelem.

– LED „**WATCH LINE**” świeci się, jeżeli występują różnice między zapisanymi danymi a związanym modelem.

– LED „**WATCH LOAD**” świeci się, jeżeli istnieją istotne różnice między zapisanymi danymi a związanym modelem.

– LED „**PERFORM MAINTENANCE**” świeci się, jeżeli wystąpią duże różnice między zapisanymi danymi a związanym modelem, co może ewentualnie spowodować jakieś wady, dlatego należy zatrzymać system.

Jeżeli nie świeci się żadna dioda LED, to wtedy przyrząd nie odbiera żadnego mierzącego sygnału z sieci.



Użytkowanie i bezpieczeństwo:

- Przyrząd podłączyć na odpowiednie napięcie zasilania!
- Przed instalowaniem przyrządu należy wyłączyć wejścia napięciowe!
- Zawsze używać odpowiedni miernik napięcia do sprawdzenia stanu bezpiecznikowego!
- Montaż przyrządu może być wykonany tylko przez uprawnionego elektryka, przy przestrzeganiu odnośnych przepisów dot. instalacji elektrycznych!

