



HASZNÁLATI UTASÍTÁS TFJA-07 MEDDŐTELJESÍTMÉNY- SZABÁLYZÓ

1. A készülék leírása

A meddő teljesítmény kompenzációra olyan váltakozó áramú rendszerekben van szükség, ahol jelentős nagyságú induktív terhelések vannak. A TFJA-07 típusú meddő teljesítmény szabályzó készülék teljesen automatikus működését és nem tartalmaz beállító gombokat a panelen. A tápfeszültség, a mérőáramkörök és a kondenzátor telepeket kapcsoló kontaktorok működtető tekercseinek vezetékeit a háttoldalon elhelyezett dugaszolható sorkapcsokba kell csatlakoztatni a mellékelt kapcsolási vászlát szerint. A fázisáram mérésére mindenkorával volt kell alkalmazni. A készülék rögzítése kapcsolótáblába illetve panelbe építve lehetséges. A készülék ház műanyagból készült, amelynek mérete 144 x 144 mm.

2. Működés

Üzemelő rendszerek meddő teljesítmény szabályozásának alapvető követelménye hogy a teljesítménytényező ($\cos \varphi$) értéke 0,95 és 1 között legyen. A készülék az alábbi táblázatban megadott értékű ót kondenzátorlepet a kontaktorok segítségével szükség szerint kapcsolja a hálózatra, ha a cosfériké kisebb, mint 0,95, és kikapcsolja a kondenzátorokat, ha a cosfériké nagyobb, mint 0,95, és kikapcsolja a kondenzátorokat, ha a cosfériké nincs, vagy 1,0. A kondenzátor telepek bekapcsolása 14 másodperces, a kikapcsolás pedig 5 másodperces időkésleltetéssel történik. Terhelésmentes állapotban vagy minimumterhelésnél ahol a cosfériké nincs 0,95 és 1 között, az első kondenzátor fokozat joker kondenzátorként fog működni hogy a kondenzátorokat ki/be kapcsolja a meghatározott késlelteitéti időnek megfelelően. Kijelzők a front panelen: cosfériké, fokozat, a hálózat terhelésének jellege. Amennyiben „Error Warning” szöveg jelenik meg a kijelzőn akkor ebben az esetben áram és/vagy feszültségjel hiányzik a működésben.

Típus	1. lépés	2. lépés	3. lépés	4. lépés	5. lépés
TFJA-07	1 - 1,5 kVAr	2,5 kVAr	5 kVAr	10 kVAr	20 kVAr

3. Műszaki adatok:

Maximális méret:	144 x 144 x 75mm (csatlakozók nélkül)
Tápfeszültség:	230 V ± 10 % 50 – 60 Hz (5VA)
Kijelzés:	7 szegmenses 9 mm-es LED
Mintavételi gyakoriság:	64 minta / periódus
Árammérő benyomai terhelés:	max. 7 A állandó, 20 A 1 másodpercig
Pontosság:	1 %
Tömeg:	1200 g
Védezettség:	készülék IP 20, frontoldal IP 30
Környezeti hőmérséklet:	0°C ... +65°C

Relatív páratartalom: 20% tól 80 %-ig kondenzáció nélkül
Max vezető-keresztszetszett: 1 – 2,5mm²
Vonatkozó szabvány: MSZ EN 60831

Használat és biztonság:

- A megfelelő névleges feszültséggel táplálja a készüléket!
- A készülék beépítése előtt a feszültségbemeneteket le kell kapcsolni!
- Mindig használjon megfelelő feszültségmérő készüléket a feszültségmérés állapot ellenőrzésére!
- A készülék szerelését csak szakember végezheti a mindenkor létesítési előírások betartása mellett!

UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL TFJA-07 PLNÉ AUTOMATICKÝ REGULÁTOR JALOVÉHO VÝKONU S MERANÍM V JEDNEJ FÁZI

CZ

Používání a bezpečnost' :

- Regulátor musí byť napájan ovládacím napäťom trvale z uvedeného intervalu!
- Instalaci zařízení je nutno realizovat ve vypnutém stavu bez napäťa!
- Na kontrolu beznapäťového stavu vždy použijte fázovou zkoušku nebo kontrolný multimetr!
- Montáž regulátoru musí provést osoba s príslušnými elektrotechnickými kvalifikaciami pri písomnom dodržení predpisu BOZPP!

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE RO REGULATOR DE PUTERE REACTIVĂ TFJA-07

1. Descrierea aparatului

De compensarea puterii reactive este nevoie în acele sisteme de curent alternativ, unde există sarcini inductive semiconducitive. Regulatorul de putere reactivă de tip TFJA-07 este un aparat cu funcție complet automată și nu conține butoane de reglare pe panou. Conductoarele tensiunii alimentare, cele de măsură și cele necesare comenzi bobinelor contactoarelor care comută bateriile de condensatoare, trebuie conectate în sirul de cleme deconectabile aflate pe placă din spate, în conformitate cu schița anexată. Pentru măsurarea curentului de fază trebuie folosit tot timpul transformator de curent. Fixarea aparatului se poate face prin montare în tablou de comandă sau în panou. Carcasă aparatului este din material plastic, a cărei dimensiuni este de 144 x 144 mm.

2. Funcționarea

Cerința de bază a regulațoarelor de putere activă, montate în sistemele funcționale, este ca valoarea factorului de putere ($\cos \varphi$) să se situeze între 0,95 și 1. Cele cinci baterii de condensatoare, a căror valoare este dată în tabelul de mai jos, sunt comutate de aparat, în funcție de necesități, cu ajutorul contactoarelor. Condensatoarele se conectează la rețea, dacă valoarea lui $\cos \varphi$ este mai mică de 0,95 și se deconectează de la rețea, dacă valoarea lui $\cos \varphi$ se apropie de 1. Conectarea bateriilor de condensatoare are loc cu temporizare de 14 secunde, iar deconectarea cu o temporizare de 5 secunde. În situația de fără sarcină sau cu sarcină minimă, unde valoarea lui $\cos \varphi$ nu se află între 0,95 și 1, prima treaptă de condensatoare va funcționa ca un condensator joker pentru că să conecteze/deconecteze condensatoarele în conformitate cu temporizările definite. Valori afișate pe panoul frontal: valoarea lui $\cos \varphi$, treapta, caracterul sarcinii. Dacă apare textul „Error Warning” pe afișaj, atunci în acest caz lipsește semnalul de curent și/sau de tensiune de la intrarea de măsură.

Tip RO	1.-ul pas	2.-lea pas	3.-lea pas	4.-lea pas	5.-lea pas
TFJA-07	1 -1,5 kVAr	2,5 kVAr	5 kVAr	10 kVAr	20 kVAr

3. Date tehnice:

Dimensiunea maximă:	144 x 144 x 75mm (fără conectori)
Tensiunea de alimentare:	230 V ± 10 % 50 – 60 Hz (5VA)
Afișaj:	LED cu 7 segmente de 9 mm
Frecvența de eşantionare:	64 eşanțioane / perioadă
Încărcarea intr. de măs. curent:	max. 7 A continuu, 20 A timp de 1 secundă
Precizia:	1 %
Masa:	1200 g
Grad de protecție:	aparat IP 20, panoul frontal IP 30
Temperatura ambiantă:	0°C ... +65°C
Umiditate relativă:	între 20 % și 80 %, fără condens
Sectiunea maximă a conduct:	1 – 2,5mm ²
Standard de referință:	MSZ EN 60831

Utilizare și siguranță:

- Alimentați aparatul cu tensiunea nominală corespunzătoare!
- Înainte de montarea aparatului, trebuie să deconectați intrările de tensiune!
- Folosiți tot timpul aparat corespunzător de măsură și tensiunii la verificarea lipsei tensiunii!
- Montarea aparatului poate fi efectuată doar de către un specialist, prin respectarea prescripțiilor de instituire aflate în vigoare!

UPUTE ZA UPORABU

TFJA - 07 REGULATOR JALOVE SNAGE

HR

1. Opis

Kompenzacija jalove snage je potrebna u onim sustavima izmjenične struje u kojima postoji značajno induktivno opterećenje. Regulator jalove snage TFJA-07 radi potpuno automatski i na prednjoj ploči nema upravljačkih tipki. Prikључenje vodiča napona napajanja, mjereni veličina i pogonskih namota kontaktora za uključivanje kondenzatorskih baterija moguće je s pomoću rednih stezaljki na stražnjoj strani prema prikazanoj shemi spajanja. Pri mjerenu fazne struje uvek treba koristiti stujni transformator. Ugradnja je moguća na priključnu ploču ili panel. Kućište naprave je od plastike, dim 144 x 144 mm.

2. Rad

Osnovni zahtjev za regulaciju jalove snage nekog sustava u pogonu jeste da iznos faktora snage ($\cos \phi$) bude između 0,95 i 1. Ova naprava po potrebi s pomoću kontaktora uključuje na mrežu 5 kondenzatorskih baterija, čije su vrijednosti zadane u sljedećoj tablici, ukoliko je iznos $\cos \phi$ manji od 0,95, odnosno isključuje, ukoliko je iznos $\cos \phi$ veći od 1. Uključivanje kondenzatorskih baterija vremenski je zakašnjeno 14 sekundi, a isključivanje 5 sekundi.

U neopterećenom stanju ili pri minimalnom teretu, kada iznos $\cos \phi$ nije između 0,95 i 1, prvi kondenzatorski stupanj radi kao „joker“ kondenzator, kako bi isključivao i uključivao kondenzatore u skladu s određenim vremenom kašnjenja. Na prednjoj ploči se pokazuju: iznos $\cos \phi$, stupanj, karakter opterećenja mreže. Ukoliko se na pokazivaču pojavi upozorenje „Error Warning“, u tom slučaju na mernom ulazu nedostaje stujni i/ili naponski signal.

Tip HR	1. stupanj	2. stupanj	3. stupanj	4. stupanj	5. stupanj
TFJA-07	1 -1,5 kVAr	2,5 kVAr	5 kVAr	10 kVAr	20 kVAr

3. Tehnički parametri

Max. dimenzija:	144 x 144 x 75mm (bez konektora)
Napon napajanja:	230 V ± 10 % 50 – 60 Hz (5VA)
Pokazivač:	7-segmentni 9 mm LED
Uzorkovanje:	64 uzorka/perioda
Opterećenje ulaza	
pri mjerenu struje:	max. 7 A stalno, 20 A do 1 sekunde
Točnost:	1 %
Masa:	1200 g
Stupanj zaštite:	naprava IP 20, prednja ploča IP 30
Temperatura okruženja:	0°C ... +65°C
Relativna vlažnost:	od 20% do 80 % bez kondenzacije
Max. presjek vodiča:	1 – 2,5mm ²
Izvedba po standardu:	MSZ EN 60831

Uporaba i sigurnost:

- Napajanje naprave mora biti odgovarajućeg nazivnog napona!
- Prije montaže naprave naponske priključke treba isključiti!
- Za provjeru beznaponskog stanja uvek koristite odgovarajući voltmetar!
- Montiranje naprave smije izvoditi isključivo stručna osoba postupajući u skladu s važećim propisima!

NAVODILO ZA UPORABO

TFJA-07 REGULATOR JALOVE SNAGE MOĆI

SLO

1. Opis

Kompenzacija jalove moći je potrebna u tistih sistemih izmjeničnega toka, u kojima obstaju znatne induktivne obremenitve. Regulator moći TFJA-07 deli popolnoma automatski i na sprednji ploči nema upravljačkih tipki. Priklučite vodiča napetosti napajanja, mjerjenih veličinstava i pogonskih navoja konaktora za uključivanje kondenzatorskih baterija je moguće s

pomoću vrstnih sponki na hrbtni strani, glede na shemo spoja. Pri mjerenu faznog toka vedno uporabite električni transformator. Ugradnja je moguća na priključnu ploču ali panelu. Ohišje naprave je od plastike, dimenzija 144 x 144 mm.

2. Delovanje

Osnovna zahteva za regulaciju jalove moći določenoga sistema u pogonu je, da bo vrednost faktora moći ($\cos \phi$) med 0,95 in 1. Ta naprava po potrebi s pomoću kontaktorjev vključuje na omrežje 5 kondenzatorskih baterija, od katerih so vrednosti navedene v naslednji tabeli, v kolikor je vrednost $\cos \phi$ manša od 0,95, ter jih izklapljal, v kolikor vrednost $\cos \phi$ je večja od 1. Vključevanje kondenzatorskih baterija je časovno odlašano za 14 sec., vključevanje pa za 5 sec.. V neobremenjenem stanju ali pri minimalni obremenitvi, ko vrednost $\cos \phi$ ni med 0,95 ali 1, prva kondenzatorska stopnja deluje kot „joker“ kondenzator, da bi izklapljal ali vključeval kondenzatorjev v skladu z določenim časovnim odlašanjem. Na sprednji plošči se prikazuje: vrednost $\cos \phi$, stopnja, karakter obremenitve omrežja. V kolikor se na prikazovalniku pojavi opozorilo „Error Warning“, v tem primeru na merilnem vhodu zmanjkuje električni in/ali napetostni signal.

Tip SLO	1. korak	2. korak	3. korak	4. korak	5. korak
TFJA-07	1 -1,5 kVAr	2,5 kVAr	5 kVAr	10 kVAr	20 kVAr

3. Tehnični podatki:

Max. dimenzija:	144 x 144 x 75mm (brez konektorja)
Napon napajanja:	230 V ± 10 % 50 – 60 Hz (5VA)
Pokazivač:	7-segmentni 9 mm LED
Pogostost menjania vzorca:	64 vzorcev / perioda
Obremenitev vhoda	
pri mjerenu toka:	max. 7 A stalna, 20 A do 1 sek.
Natančnost:	1 %
Teža:	1200 g
Zaščita:	naprava IP 20, prednja ploča IP 30
Temperatura okolja:	0°C ... +65°C
Relativna vlažnost:	od 20% do 80 % bez kondenzacije
Max. presek vodiča:	1 – 2,5mm ²
Po standardu:	MSZ EN 60831

Uporaba in varnost:

- Napravo priključite na ustrezno pogonsko napetost!
- Pred vgradnjo naprave je napetostne priključke potrebitno odklopiti!
- Za kontroliranje stanja brez napetosti je vedno potrebitno uporabiti ustrezni merilni instrument za mjerjenje napetosti!
- Montažo naprave lahko izvaja le strokovnjak ob upoštevanju vseh predpisov o ustremnem ravnanju!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SRB

REGULATORA JALOVE SNAGE TIPO TFJA-07

1. Opis naprave

Kompenzacija jalove snage je potrebna u takvih naizmeničnim sistemima, gde su induktivna opterećenja značajna. Regulator jalove snage TFJA-07 je potpuno automatizovan i ne sadrži tastere podešavanja na prednjoj ploči. Izvode napona napajanja, merenja i komandna struja kola kontaktora za sklapanje kondenzatorskih baterija treba priključiti u natične redne stezaljke na zadnjoj ploči naprave po priloženoj šemsi veze. Za merenje fazne struje uvek treba koristiti stujni merni transformator. Uredaji se montiraju v komandnu tablu ili ploču (panel). Kućište je izvedeno od plastike, čije su dimenzije 144 x 144 mm.

2. Rad

Osnovni zahtev za regulaciju jalove snage sistema u pogonu je da vrednost faktora snage ($\cos \phi$) bude između 0,95 i 1. Naprava po potrebi, pomoću kontaktora priključuje na mrežu kondenzatorske baterije, čije su vrednosti date u donjoj

tabeli, ako je vrednost $\cos \phi$ manja od 0,95, i isključuje ih ako je vrednost $\cos \phi$ prelazi 1. Uključivanje baterija ima vremensko kašnjenje od 14 sekundi, a isključivanje od 5 sekundi. U neopterećenom ili minimalno opterećenom stanju, gde vrednost $\cos \phi$ nije između 0,95 i 1, prvi stepen kondenzatorskih baterija će funkcionišati kao džoker, radi u – i isključivanja ostalih kondenzatora shodno određenom vremenu kašnjenja. Signali na prednjoj ploči: vrednost $\cos \phi$, stepen uključenih jedinica, karakter opterećenja mreže. Ukoliko se pojavi natpis „Error Warning“ na displeju, onda nedostaje signal napona i/ili struja na ulazu merenja.

Tip SRB	1. korak	2. korak	3. korak	4. korak	5. korak
TFJA-07	1 -1,5 kVAr	2,5 kVAr	5 kVAr	10 kVAr	20 kVAr

3. Tehnički podatci:

Maksimalne dimenzije:	144 x 144 x 75mm (bez priključaka)
Napon napajanja:	230 V ± 10 % 50 – 60 Hz (5VA)
Displej:	sa 7 segmentata, 9 mm LED
Učestalost vodenja uзорака:	64 uзорка / period
Ulagano opterećenje ampermetra:	max. 7 A kontinualno, 20 A za 1 sekund
Tačnost:	1 %
Masa:	1200 g
Stepen zaštite:	naprava IP 20, čelena strana IP 30
Temperatura sredine:	0°C ... +65°C
Relativna vlažnost:	od 20% do 80 % bez kondenzacije
Max poprečni presek priključaka:	1 – 2,5mm ²
Primenjen standard:	MSZ EN 60831

Upotreba i bezbednost:

- Instrument napajati odgovarajućim nazivnim naponom!
- Prije ugradnje naprave je napetostne priključke potrebitno odklopiti!
- Uvek treba koristiti pogodni voltmeter za kontrolu beznaponskog stanja!
- Montažu instrumenta sme vršiti samo stručno lice uz primenu važećih propisa instaliranja te vrste!

